



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ID EDS	72-EDS
Municipio	Santuario
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	18/03/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5697
Vereda / sector	PANTANILLO
Dirección del centro / escenario	054450, Santuario, Antioquia
Latitud	6.136619
Longitud	-75.275146
Coordenadas formulario	-75.275 6.137
EDS más cercano	I.E PRESBITERO LUIS RODOLFO GOMEZ RAMIREZ
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	906
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	1
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	3x10AWG
Cantidad cable - ml	60
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1

16/01/2026 8:40:04 a. m.
6°8'11,21082"N 75°16'29,73659"W
57-460 Calle 45
El Santuario
Antioquia
TRAMO 1
poste Nuevo cámara PTZ cancha presbitero Rodolfo Gómez

Fotografía 2

16/01/2026 8:39:39 a. m.
6°8'11,18234"N 75°16'29,75747 W
57-460 Calle 45
El Santuario
Antioquia
TRAMO 1
poste Nuevo cámara PTZ cancha presbitero Rodolfo Gómez

Fotografía 3

16/01/2026 8:40:01 a. m.
6°8'11,21068"N 75°16'29,73677"W
57-460 Calle 45
El Santuario
Antioquia
TRAMO 1
poste Nuevo cámara PTZ cancha presbitero Rodolfo Gómez

Fotografía 4

16/01/2026 8:40:06 a. m.
6°8'11,21068"N 75°16'29,73659"W
57-460 Calle 45
El Santuario
Antioquia
TRAMO 1
poste Nuevo cámara PTZ cancha presbitero Rodolfo Gómez

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	

