

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	95-EDS
Municipio	Toledo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	19/02/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	760_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5819
Vereda / sector	MIRAFLORES
Dirección del centro / escenario	Calle 12 8 2-100, Toledo, Antioquia
Latitud	7.012297886738259
Longitud	-75.69168104968081
Coordenadas formulario	-75.692 7.012
EDS más cercano	COLISEO MUNICIPAL
Zona EDS más cercano	Urbana

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	90
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	40
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  18 feb 2026 3:41:13 p.m. 7.0124N 75.6917W # 09-15 Calle 12 Toledo Antioquia	Fotografía 2  18 feb 2026 3:45:17 p.m. 7.0126N 75.6919W # 8-10 Calle 13 Toledo Antioquia
Fotografía 3  18 feb 2026 3:42:20 p.m. 7.0125N 75.6918W # 8-10 Calle 13 Toledo Antioquia	Fotografía 4  18 feb 2026 3:41:48 p.m. 7.0125N 75.6919W # 12-28 Carrera 8 Toledo Antioquia

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	06/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	