

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	57-EDS
Municipio	Angelópolis
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	04/05/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5036
Vereda / sector	LA CLARA
Dirección del centro / escenario	Angelopolis - Caldas 35-99, Angelópolis, Antioquia
Latitud	6.110277777777778
Longitud	-75.70388888888888
Coordenadas formulario	-75.704 6.11
EDS más cercano	CANCHA SINTÉTICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS EDUARDO ZAPATA DEL MUNICIPIO
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Secretaria de Gobierno, Natalia Vásquez
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	6°06'37"N, 75°42'14"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	75
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

Nota: El suministro e instalación del poste en fibra de vidrio, el suministro e instalación del gabinete, así como el tendido, empalme e integración de la fibra óptica, estarán a cargo del aliado de conectividad del proyecto.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  21 abr 2026 10:34:23 a. m. 6°6'38.75142"N 75°42'14.88"W	Fotografía 2  21 abr 2026 10:34:16 a. m. 6°6'38.85432"N 75°42'14.70618"W
Fotografía 3	Fotografía 4  21 abr 2026 10:34:25 a. m. 6°6'38.78082"N 75°42'14.9139"W



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	