



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ID EDS	12-EDS
Municipio	Betulia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	02/03/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5093
Vereda / sector	LA FALDA
Dirección del centro / escenario	Betulia, Antioquia
Latitud	6.119444444444
Longitud	-75.983777777778
Coordenadas formulario	-75.984 6.119
EDS más cercano	ESTADIO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	225
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	6°7'10.00"N , 75°59'1.60"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	CABLE,REFLECTOR,PUNTO_EE_NORMAL
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	40
Cantidad reflector - un	1
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	1
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1 Vista de viabilidad para cámara tipo bola, estadio Gilberto Restrepo Altitud: 1550.3m Velocidad: 2.3km/h Bécula-Bellulita Antioquia Colombia 6°11'49" N, 75°58'50" W 27° NE Lunes, 2 de marzo de 2025	Fotografía 2 Vista de viabilidad para cámara tipo bola, estadio Gilberto Restrepo Altitud: 1550.3m Velocidad: 4.2km/h Bécula-Bellulita Antioquia Colombia 6°11'49" N, 75°58'50" W 27° NE Lunes, 2 de marzo de 2025
Fotografía 3 Vista de viabilidad para cámara tipo bola, estadio Gilberto Restrepo Altitud: 1550.3m Velocidad: 1.0km/h Bécula-Bellulita Antioquia Colombia 6°11'49" N, 75°58'50" W 27° NE Lunes, 2 de marzo de 2025	Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	20/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	