

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	
--	---	--

ID EDS	74-EDS
Municipio	Carolina
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	18/02/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	760_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5150
Vereda / sector	LA HERRADURA
Dirección del centro / escenario	Carrera 40A 52 1-99, Carolina, Antioquia
Latitud	6.726372109297567
Longitud	-75.28125978329132
Coordenadas formulario	-75.281_6.726
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA CIC LA CONCHITA
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	100
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	6°43'34.88"N 75°16'52.55"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	45
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

--

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  18 feb 2026 12:59:17 p.m. 521 Carrera 49a Carolina Antioquia UT VMAS seguridad Contrato 677	Fotografía 2  18 feb 2026 12:58:16 p.m. 52-1 Carrera 49a Carolina Antioquia UT VMAS seguridad Contrato 677
Fotografía 3 	Fotografía 4  Ruta Cable UTP Cámara Coliseo 18 feb 2026 12:57:19 p.m. 521 Carrera 49a Carolina Antioquia UT VMAS seguridad Contrato 677

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	06/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	

