

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	14-EDS
Municipio	Concordia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	04/05/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5209
Vereda / sector	LA COSTA
Dirección del centro / escenario	Concordia, Antioquia
Latitud	6.005463888888885
Longitud	-75.88326666666667
Coordenadas formulario	-75.883 6.005
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA COSTA
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Dra. Manuela Londoño, secretaria de Gobierno.
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	RADIO_ENLACE
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	2

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	6°0'19.67"N, 75°52'59.76"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE,REFLECTOR
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	46
Cantidad reflector - un	1
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	SI
Tipo de radio	RADIO_ANTENA,PROT_ANT_RAD
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	2
Cantidad protección antena - un	2

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1

Vista de viabilidad para instalación de cámara tipo bola. I.E. rural casa grande sede la costa
Altitud: 1640.2% 11 m s n m
Velocidad: 3.9 km/h
Concordia
Antioquia
Colombia
La Costa
47° NE
lunes, 2 de marzo de 2026

Fotografía 2

Vista de viabilidad para instalación de cámara tipo bola. I.E. rural casa grande sede la costa
Altitud: 1640.2% 11 m s n m
Velocidad: 3.9 km/h
Concordia
Antioquia
Colombia
La Costa
47° NE
lunes, 2 de marzo de 2026

Fotografía 3

28 de marzo de 2026, 7:08:38 p.m.
6° 0' 20" N, 75° 53' 0" W
EDS CONCORDIA VEREDA LA COSTA

Fotografía 4

Vista de viabilidad para instalación de cámara tipo bola. I.E. rural casa grande sede la costa
Altitud: 1640.2% 11 m s n m
Velocidad: 3.9 km/h
Concordia
Antioquia
Colombia
La Costa
47° NE
lunes, 2 de marzo de 2026

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	