

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	73-EDS
Municipio	El Retiro
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	09/03/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5607
Vereda / sector	TABACAL
Dirección del centro / escenario	San José, La Ceja, Antioquia
Latitud	5.965784
Longitud	-75.488332
Coordenadas formulario	-75.488 5.966
EDS más cercano	I.E. FRANCISCO MARIA CARDONA
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	GEOVANN HENAO
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	20
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
Ocupación gabinete	80%
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	TAB_BREAK
Tipo cable	
Cantidad cable - ml	
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	TAB_MONO
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	110
Ranuras disponibles - un	3
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	SI
Requiere UPS	
Tipo UPS	UPS_1_5
Estado UPS	BUENO
Estado operativo UPS	OPERATIVO

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	NO
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	SI
Requiere switch	
Tipo de switch	SW_4P
Estado switch	BUENO
Puertos disponibles	0
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  miércoles, 4 de marzo de 2026 13:00:14 5°57'56.42847"N 75°29'17.8932"W La Ceja Antioquia gabinete existente mntic francisco maria cardona	Fotografía 2 
Fotografía 3 	Fotografía 4  miércoles, 4 de marzo de 2026 12:57:33 5°57'56.45382"N 75°29'17.52356"W La Ceja Antioquia gabinete existente mntic francisco maria cardona

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	20/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	