

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	61-EDS
Municipio	La Pintada
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	18/02/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5390
Vereda / sector	LA PINTADA
Dirección del centro / escenario	Carrera 30, La Pintada, Antioquia
Latitud	5.746394444444444
Longitud	-75.60451944444445
Coordenadas formulario	-75.605 5.746
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA BUENAVISTA
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	60
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	SI
Requiere poste	
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	5°44'47.02"N, 75°36'16.27"W
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	CABLE,REFLECTOR
Tipo cable	3x10AWG
Cantidad cable - ml	45
Cantidad reflector - un	1
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	SI
Requiere UPS	
Tipo UPS	UPS_1_5
Estado UPS	BUENO
Estado operativo UPS	OPERATIVO

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	NO
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	SI
Requiere switch	
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	BUENO
Puertos disponibles	6
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

Se realiza el estudio del punto de cámara tipo bala conforme a los lineamientos técnicos del proyecto EDS, integrándose a la infraestructura existente del sitio, garantizando operatividad, cobertura y condiciones adecuadas de seguridad y conectividad.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  Vista aérea de la cancha de fútbol. Se muestra la cámara de seguridad montada en un poste. Se ven casas y árboles en el fondo.	Fotografía 2  Vista aérea de la cancha de fútbol. Se muestra la cámara de seguridad montada en un poste. Se ven casas y árboles en el fondo.
Fotografía 3  Vista de la cancha de fútbol. Se muestra la cámara de seguridad montada en un poste. La cámara está circunscrita por un círculo rojo.	Fotografía 4  Vista de la cancha de fútbol. Se muestra la cámara de seguridad montada en un poste. Se ven casas y árboles en el fondo.

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	06/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	