

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	20-EDS
Municipio	La Unión
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	19/02/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5400
Vereda / sector	MINITAS
Dirección del centro / escenario	Carrera 10, La Union, Antioquia
Latitud	5.886158222425783
Longitud	-75.31541127166608
Coordenadas formulario	-75.315 5.886
EDS más cercano	I.E.R MARCO EMILIO LOPEZ CARDONA
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	diego patino
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	50
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	al frente de la institucon
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
Ocupación gabinete	90%
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	TAB_BREAK
Tipo cable	
Cantidad cable - ml	
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	TAB_MONO
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	110
Ranuras disponibles - un	2
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	SI
Requiere UPS	
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	BUENO
Estado operativo UPS	OPERATIVO

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	NO
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	SI
Requiere switch	
Tipo de switch	SW_4P
Estado switch	BUENO
Puertos disponibles	0
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas


Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1


9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  5.88637N 75.31542W # 34-36 Carrera 10 Mesopotamia La Unión Antioquia Remark: I.E.R MARCO EMILIO LOPEZ GALLEG0 EDS Network: 19 feb 2026 10:29:52 a. m. GMT-05:00	Fotografía 2  5.88632N 75.31546W # 34-36 Carrera 10 Mesopotamia La Unión Antioquia Remark: I.E.R MARCO EMILIO LOPEZ GALLEG0 EDS Network: 19 feb 2026 10:30:22 a. m. GMT-05:00
Fotografía 3	Fotografía 4



5.88611N 75.31534W
34-36 Carrera 10
Mesopotamia
La Unión
Antioquia
Remark: I.E.R MARCO EMILIO LOPEZ GALLEG0 EDS
Network: 19 feb 2026 10:28:02 a. m. GMT-05:00



5.88607N 75.31530W
11-34 Carrera 10
Mesopotamia
La Unión
Antioquia
Remark: I.E.R MARCO EMILIO LOPEZ GALLEG0 EDS
Network: 19 feb 2026 10:28:53 a. m. GMT-05:00

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	