



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS
Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ID EDS	100-EDS
Municipio	Liborina
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	08/01/2026
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Técnico responsable	Gendy Monroy Estrada
Contrato disponible	761_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5411
Vereda / sector	DANZANTE
Dirección del centro / escenario	Hospital San Lorenzo
Latitud	6.6767443
Longitud	-75.8143547
Coordenadas formulario	-75.814 6.677
EDS más cercano	COLISEO MUNICIPAL
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	DROOP_FO
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	140
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	SI
Requiere poste	
Número del poste	No indica
Tipo de servicio	ENERGIA
Material del poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	FRENTE AL ED I.E. FRANCISCO DE ASIS
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	8
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

EL SITIO NO CUENTA CON EDIFICACIONES; TODA LA INFRAESTRUCTURA DEBE INSTALARSE SOBRE LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO DEPORTIVO. LA UBICACIÓN DEL ENTORNO DEPORTIVO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CASCO URBANO, PRÓXIMO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE ASIS Y CANCHA HIDROITUANGO. SE TRATA DE UNA PLACA DEPORTIVA CUBIERTA Y DE ACCESO LIBRE.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1 	Fotografía 2 
Fotografía 3 	Fotografía 4 

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	04/05/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	