

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	36-EDS
Municipio	San Carlos
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	11/03/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Jhonny Echavarria Arango
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5649
Vereda / sector	
Dirección del centro / escenario	Calle 19A, San Carlos, Antioquia
Latitud	6.188504663296044
Longitud	-74.9901978392154
Coordenadas formulario	-74.99 6.189
EDS más cercano	COLISEO MUNICIPAL
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Jhon garzon
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	DROOP_FO
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	200
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	Esquina derecha entrada al entorno
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	CABLE,PUNTO_EE_NORMAL
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	10
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	10
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	FIJA_REC_FACIAL
Licencia cámara fija - un	1
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	
Cantidad licencia ISS - un	

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1 miércoles, 11 de marzo de 2026 15:31:15 6°11'17.69344"N 74°59'24.42013"W 19-51 Carrera 18 San Carlos Antioquia EDS coliseo municipal benjumea	Fotografía 2 viernes, 13 de febrero de 2026 12:18:29 6°11'17.35095"N 74°59'24.38573"W 19-51 Carrera 18 San Carlos Antioquia coliseo municipal san carlos
Fotografía 3 viernes, 13 de febrero de 2026 12:18:32 6°11'17.35095"N 74°59'24.38573"W 19-51 Carrera 18 San Carlos Antioquia coliseo municipal san carlos	Fotografía 4 viernes, 13 de febrero de 2026 12:18:34 6°11'17.35095"N 74°59'24.38573"W 19-51 Carrera 18 San Carlos Antioquia coliseo municipal san carlos

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	04/05/2026
Aprobado por	Gobernación

