

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	125-EDS
Municipio	San Francisco
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	01/04/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5652
Vereda / sector	SAN ISIDRO
Dirección del centro / escenario	054817, San Francisco, Antioquia
Latitud	5.946441
Longitud	-75.102134
Coordenadas formulario	-75.102 5.946
EDS más cercano	PAJUIL
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	60
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	1
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
Ocupación gabinete	70%
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	TAB_BREAK
Tipo cable	
Cantidad cable - ml	
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	TAB_MONO
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	2
Ranuras disponibles - un	2
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	SI
Requiere UPS	
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	BUENO
Estado operativo UPS	OPERATIVO

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	SI
Requiere SPT	
Estado SPT	BUENO
Estado operativo SPT	OPERATIVO
Existe switch	SI
Requiere switch	
Tipo de switch	SW_4P
Estado switch	BUENO
Puertos disponibles	2
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1

miércoles, 25 de marzo de 2026 12:09:14

5°56'47.32067°N 75°6'8.03079°W

719-71 Carrera 11a

San Francisco

Antioquia

poste nuevo para cámara EDS el paji

Fotografía 2

miércoles, 25 de marzo de 2026 12:28:42

5°56'47.45288°N 75°6'7.43635°W

719-71 Carrera 11a

San Francisco

Antioquia

poste nuevo para cámara EDS el paji

Fotografía 3

miércoles, 25 de marzo de 2026 12:09:54

5°56'46.65516°N 75°6'7.5827°W

719-71 Carrera 11a

San Francisco

Antioquia

poste nuevo para cámara EDS el paji

Fotografía 4

miércoles, 25 de marzo de 2026 12:09:58

5°56'46.65516°N 75°6'7.5827°W

719-71 Carrera 11a

San Francisco

Antioquia

poste nuevo para cámara EDS el paji

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	