

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	---

ID EDS	53-EDS
Municipio	San Jerónimo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	20/11/2025
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Técnico responsable	Gendy Monroy Estrada
Contrato disponible	761_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5656
Vereda / sector	BUENAS AIRES PARTE BAJA
Dirección del centro / escenario	San Jerónimo, Antioquia
Latitud	6.426506357
Longitud	-75.66707436
Coordenadas formulario	-75.667 6.427
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES PARTE ALTA
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	OTROS
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	28
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	7
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	NO
Tipo de switch	
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE GABINETE, CÁMARA Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN COLUMNA DEL ENTORNO DEPORTIVO. NO EXISTEN EDIFICACIONES, POR LO QUE TODA LA INFRAESTRUCTURA SE FIJARÁ SOBRE LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO. NO HAY NINGUN ACCESO A INTERNET CERCANO, SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO. PLACA POLIDEPORTIVA RURAL DE ACCESO ABIERTO, SOLO SE CUENTA CON UNA SEDE COMUNAL, NO EVIDENCIA CONECTIVIDAD A INTERNET

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  20/11/2025 6°25'59"N 75°40'00"W +2 3182 San Jerónimo Entorno Deportivo Cancha Buenos Aires Cámara Fija visual opción 2 Número de índice: 131	Fotografía 2  20/11/2025 6°25'59"N 75°40'00"W +2 3182 San Jerónimo Entorno Deportivo Cancha Buenos Aires Cámara Fija visual opción 2 Número de índice: 138
Fotografía 3  20/11/2025 6°25'59"N 75°40'00"W +2 3182 San Jerónimo Entorno Deportivo Cancha Buenos Aires Cámara Fija visual opción 2 Número de índice: 141	Fotografía 4  20/11/2025 6°25'59"N 75°40'00"W +2 3182 San Jerónimo Entorno Deportivo Cancha Buenos Aires Cámara Fija visual opción 2 Número de índice: 127

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	06/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	