

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	
--	---	--

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Anzá
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	30/07/2026
Vereda / sector	VENDIAGUAL
Dirección del punto / sector	Carrera 10, Anzá, Antioquia
Latitud	6.303598
Longitud	-75.853865
Coordenadas formulario	-75.85_6.3

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	6.303598, -75.853865 Alcaldia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO

Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce
¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
	
¿Requiere kit de ventilación doble?	SI
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	Se realizarón pruebas donde la UPS mantuvo energizados los equipos conectados de manera continua y estable, sin presentar apagados inesperados ni variaciones de voltaje
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	REGULAR

Foto PDU multitoma




¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se recomienda la instalación de una unidad de distribución de energía (PDU) adicional en el rack, debido a que la PDU existente solo cuenta con un puerto libre.
⚡ TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

📶 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF


Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

SI

Estado inyector PoE:

BUENO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

NO


¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO
Foto patch panel 	
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
🔌 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
🔌 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	SI
Estado disco duro:	REGULAR
¿Requiere disco duro?	SI
Tipo de disco duro requerido:	MICROTIK
Cantidad disco duro (un):	1
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	MALO

Foto equipo A/C mini split




¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	Se cuenta con sistema de aire acondicionado instalado; sin embargo presenta fallas ya que no esta enfriando. se recomienda realizar mantenimiento correctivo
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
-------------------------	----

LICENCIAS

Existen licencias: NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR

Existe monitor: SI

Cantidad monitor existente (un): 3

Estado monitor: BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor? NO


ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo: SI

Cantidad existente (un): 1


Estado estación de trabajo: BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	se encuentra en buenas condiciones físicas y operativas, sin evidenciar novedades que afecten su funcionamiento se recomienda realizar una limpieza general, debido a la acumulación de polvo.
🧑‍🔧 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO
¿Requiere configuración?	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas: NO

CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

CERRAMIENTO

Existe cerramiento: NO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	En base en el diagnóstico realizado al al Centro de Control y Monitoreo (CCM) del municipio de Anza, se evidencia que la infraestructura general se encuentra operativa y con disponibilidad de capacidad para futuras expansiones; sin embargo, presenta varias condiciones que requieren intervención para garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad del sistema, se requieren elementos como multitoma ODU, bandeja de fibra optica, mantenimiento preventivo.

9. CONTROL DE APROBACIÓN