

Operador	CI2 S.A
Contrato disponible	167_2026
Técnico responsable	Richard Castellar Jimenez
Cédula del técnico	8174082

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Murindó
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	24/07/2026
Dirección del punto / sector	056810, Murindó, Antioquia
Latitud	6.977493333333332
Longitud	-76.81946833333333
Coordenadas formulario	-76.82_6.98

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Vigia del fuerte, Alcaldía Municipal

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Oscar Janed Moreno Moreno
Teléfono del administrador:	313 6615720
Correo del administrador:	contactenos@vigiadelfuerte-antioquia.gov.co
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
Foto cables	
	
¿Requiere cables?	NO
Observaciones cables:	Esta interno por canaletas
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO

Foto tablero breaker



Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO

Foto breaker



¿Requiere breaker?	NO
Observaciones tablero breaker:	Caja de sobreponer
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	SI
Estado coraza:	BUENO

Foto coraza



¿Requiere coraza 3/4?

NO

UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

MALO

Foto UPS



¿Requiere UPS?

SI

Tipo de UPS requerida:

UPS_3_0

Observaciones UPS:

Se destapa UPS , sin baterias, se evidencia corto circuito en la tarjeta principal. Se requiere el suministro e instalacion de nueva UPS

BATERÍAS UPS

Existen baterías UPS:

NO

¿Requiere baterías UPS?

NO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Existe SPT:

SI

Estado SPT:

BUENO

Foto SPT



¿Requiere SPT?	NO
Observaciones SPT:	La conexión esta subterránea , ingresa y va por dentro al poste, del gabinete va aéreo y llega hasta la caja de breaker.
 PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO

Foto protección



¿Requiere protección?	NO
 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	NO
Observaciones PDU multitoma:	Requiere limpieza y mantenimiento, presencia de hongo por el calor y la humedad.
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?	NO
Observaciones toma 125 V:	Esta toma es para conectar la UPS
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	SI
Estado canaleta plástica:	BUENO

Foto canaleta plástica



¿Requiere canaleta plástica 100x45?

NO

Observaciones canaleta plástica:

La canaleta es metalica

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA

Existe punto físico de repetición:

NO

¿Requiere mantenimiento?

NO

PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA

Existe planta eléctrica y transferencia:

NO

¿Requiere mantenimiento?

NO

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe fibra óptica:

SI

Estado fibra óptica:

BUENO

Foto fibra óptica




¿Requiere fibra óptica?	NO
Observaciones fibra óptica:	La fibra optica , es un tramo que va desde el gabinete a 100 metros del CCM
	ODF
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
	INYECTOR POE
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
	PATCH CORD
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO

Foto patch cord



¿Requiere patch cord?	NO
-----------------------	----

Observaciones patch cord:	Los patch cord, requieren limpieza ya que se observa presencia de hongos en superficie.
PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO
Foto patch panel	
	
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado	
	
¿Requiere organizador de cableado?	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	SI
Estado convertidor monomodo:	MALO

Foto convertidor monomodo



¿Requiere convertidor monomodo?	SI
Observaciones convertidor monomodo:	El convertido no enciende.
MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO

Foto módulo óptico



¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	MALO

Foto switch



¿Requiere switch?	SI
Tipo de switch requerido:	SW_8P
Cantidad switch (un):	1
Observaciones switch:	El existente, no enciende.

 DISCO DURO

Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO

 FIREWALL

Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI

Estado enrutador VPN:	BUENO
-----------------------	-------

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
 LICENCIAS	
Existen licencias:	SI
Observaciones licencias:	Servidor Apagado por ausencia de fluido electrico

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	2
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?	NO
Observaciones monitor:	Sin encender por falta de fluido electrico
 ESTACIÓN DE TRABAJO	

Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	REGULAR
Foto estación de trabajo 	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	La humedad ha desnivelado la estacion de trabaji, concava
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	3
Estado cable HDMI:	BUENO
Foto cable HDMI 	
¿Requiere cable HDMI?	NO
Observaciones cable HDMI:	Al estar expuesto al calor y a la humedad es posible que presente fallas

💡 LUMINARIAS

Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO

Foto luminarias



Observaciones luminarias:	4 luminarias, el cuarto esta intervenido, por reparacion de filtracion de agua
----------------------------------	--


🔥 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	NO
------------------------------------	----

🚪 PUERTAS

Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



Observaciones puertas:	La puesta es nueva de aluminio y vidrio
-------------------------------	---

🪟 VENTANAS

Existen ventanas:	NO
--------------------------	----

🔒 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
🚧 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO
Foto cerramiento 	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUERA_SERVICIO
¿Requiere mantenimiento?	NO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se encuentra UPS que no enciende, el fortinet sus led se muestran intermitente, el swiche no enciende, se prueba con la energia de la planta electrica de la Alcaldia

9. CONTROL DE APROBACIÓN