

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	San Jerónimo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	31/07/2026
Vereda / sector	LOMA HERMOSA
Dirección del punto / sector	Iglesia San Jeronimo
Latitud	6.442666
Longitud	-75.728202
Coordenadas formulario	-75.73_6.44

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de policia 6.442666, -75.728202

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	POLICIA
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad cable 2x8+8 AWG (ml):	15
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	1
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	15
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	SI
Tipo de protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

SI

PATCH CORD

Existe patch cord:

NO

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:		BUENO
Foto patch panel  Foto patch panel		
¿Requiere patch panel?		NO
¿Requiere toma RJ45?		NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO		
Existe organizador de cableado:		SI
Estado organizador de cableado:		BUENO
Foto organizador de cableado  Foto organizador de cableado		
¿Requiere organizador de cableado?		NO
CONVERTIDOR MONOMODO		
Existe convertidor monomodo:		NO
¿Requiere convertidor monomodo?		NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO		
Existe módulo óptico:		NO
¿Requiere módulo óptico?		NO

SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch	
	
¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	Se recomienda mantenimiento preventivo
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
LICENCIAS	
Existen licencias:	NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR			
Existe monitor:	SI		
Cantidad monitor existente (un):	1		
Estado monitor:	BUENO		
Foto monitor			
☐ ¿Requiere monitor?		NO	
☒ ESTACIÓN DE TRABAJO			
Existe estación de trabajo:	SI		
Cantidad existente (un):	1		
Estado estación de trabajo:	REGULAR		
Foto estación de trabajo			
☐ ¿Requiere estación de trabajo?			NO
☒ JOYSTICK DE OPERACIÓN			
Existe joystick de operación:	NO		

CABLE HDMI

Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1

LUMINARIAS

Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO

Foto luminarias



RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	NO
-----------------------------	----

PUERTAS

Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas:	NO
 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE TABLERO REGULADO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. .
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	es necesario para garantizar una distribución segura, eficiente y organizada de la energía eléctrica,permite centralizar los dispositivos de protección, control y maniobra de los diferentes circuitos, reduciendo el riesgo de sobrecargas o cortocircuitos.
Archivo APU adjunto	APU- SUMINISTRO DE TABLERO REGULADO DE 8 CIRCUITOS-dc005cd8ef754c61b641dc44619b23a6.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE Conversor DisplayPort – HDMI
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	es necesario para garantizar la compatibilidad entre equipos que cuentan con salida DisplayPort y dispositivos de visualización que disponen únicamente de entrada HDMI,
Archivo APU adjunto	APU-Convertor HDMI169-94495ac13d6846d39eaa8737b292fff1.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Requiere actividades de mantenimiento preventivo, reubicación e instalación de componentes necesarios, además de limpieza, revisión, ajuste y conservación de los componentes existentes para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

9. CONTROL DE APROBACIÓN