

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
--	---	---

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Giraldo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	04/08/2026
Dirección del punto / sector	Giraldo, Antioquia
Latitud	6.680303
Longitud	-75.953339
Coordenadas formulario	-75.95_6.68

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	6.680303 -75.953339 estación de policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	POLICIA
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	NO
Observaciones PDU multitoma:	Se recomienda la instalación de una unidad de distribución de energía (PDU) adicional en el rack, debido a que la PDU existente se encuentra ocupada al 100 % de su capacidad.
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?	NO
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
Existe patch cord:	NO
¿Requiere patch cord?	NO
Existe patch panel:	SI


Estado patch panel:		BUENO
Foto patch panel 		
¿Requiere patch panel?	NO	
¿Requiere toma RJ45?	NO	
 ORGANIZADOR DE CABLEADO		
Existe organizador de cableado:	NO	
¿Requiere organizador de cableado?	NO	
 CONVERTIDOR MONOMODO		
Existe convertidor monomodo:	NO	
¿Requiere convertidor monomodo?	NO	
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO		
Existe módulo óptico:	NO	
¿Requiere módulo óptico?	NO	
 SWITCH		
Existe switch:	SI	
Estado switch:	BUENO	

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
Observaciones switch:	SWITCH CON UN 100% DE CAPACIDAD
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	MALO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	Durante la inspección nos indican que, al ser energizado, el equipo presenta un sobrecalentamiento anormal, motivo por el cual el personal ha optado por no utilizarlo para evitar posibles incidentes y riesgos asociados a una falla eléctrica o mecánica.
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
-------------------------	----

LICENCIAS

Existen licencias: NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor: SI
 Cantidad monitor existente (un): 2
 Estado monitor: REGULAR

Foto monitor




¿Requiere monitor? NO

☒ ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo: SI
 Cantidad existente (un): 1
 Estado estación de trabajo: BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
🎮 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO
¿Requiere configuración?	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
	
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	NO
🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO

Foto ventanas



CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

CERRAMIENTO

Existe cerramiento: NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO Gabinete de Piso Modelo Dynamic Formato 19" • Puerta Frontal Curva en Malla • Tapas laterales desmontables • Profundidad Útil: 53 cm • Altura útil: 34U • Ancho: 58 cm • Fondo 61 cm • Certificado:UL • Color: Negro • Garantía: 5 años •
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se recomienda la instalación de un rack de 20 URS, considerando que el municipio cuenta actualmente con 16 cámaras de videovigilancia. La capacidad y disposición actual de los equipos presentan un alto nivel de saturación
Archivo APU adjunto	APU rack-ff4ebe58c0b048698f93a2ace5e5c316.xlsx



8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requieren actividades de mantenimiento preventivo y correctivo como el Sistema puesta tierra y nuevo rack, reubicación e instalación de componentes necesarios además de limpieza, revisión, ajuste y conservación de los componentes existentes para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

9. CONTROL DE APROBACIÓN