

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Contrato disponible	170_2026
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Cédula del técnico	1085179646

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Puerto Triunfo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	14/08/2026
Vereda / sector	DORADAL
Dirección del punto / sector	Restaurante La Sorpresa
Latitud	5.898477777777778
Longitud	-74.734025
Coordenadas formulario	-74.73_5.9

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de Policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/a
Teléfono del administrador:	N/a
Correo del administrador:	N/a
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  05/09/2026 5°53'54.922"N 74°44'2.768"W DORADAL DIAGNÓSTICO ANTIOQUIA CONTRATO 170 COMANDO 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	SI
Estado coraza:	BUENO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



05/09/2026
5°53'54.922"N 74°44'2.768"W
DORADAL
DIAGNÓSTICO
ANTIOQUIA
CONTRATO 170
COMANDO



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	SI
Estado baterías UPS:	BUENO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO
¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANAleta PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO

▼ ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO
Foto ODF	
 05/09/2026 5°53'54.922"N 74°44'2.768"W DORADAL DIAGNOSTICO ANTIOQUIA CONTRATO 170 COMANDO	
¿Requiere ODF?	NO
🔑 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
▼ PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado?

NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:

NO

¿Requiere convertidor monomodo?

NO

MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:

SI

Estado módulo óptico:

BUENO

Foto módulo óptico



05/09/2026
5°53'54.961"N 74°44'2.709"W
DORADAL
DIAGNÓSTICO
ANTIOQUIA
CONTRATO 170
COMANDO

¿Requiere módulo óptico?

NO

 SWITCH

Existe switch:

SI

Estado switch:

BUENO

Foto switch



05/09/2026
5°53'54.961"N 74°44'2.709"W
DORADAL
DIAGNÓSTICO
ANTIOQUIA
CONTRATO 170
COMANDO

¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

SI

Estado disco duro:

BUENO

¿Requiere disco duro?

NO

 FIREWALL

Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



05/09/2026
5°53'54.922"N 74°44'2.768"W
DORADAL
DIAGNOSTICO
ANTIOQUIA
CONTRATO 170
COMANDO

¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split




05/09/2026
5°53'54.961"N 74°44'2.709"W
DORADAL
DIAGNOSTICO
ANTIOQUIA
CONTRATO 170
COMANDO

¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR	
	
¿Requiere servidor NVR?	NO
 LICENCIAS	
Existen licencias:	SI

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO
Foto monitor	
	

¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO

Foto joystick de operación



¿Requiere configuración?	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	3

Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
🔑 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
🚪 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere mantenimiento completo del CCM

9. CONTROL DE APROBACIÓN