

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Montebello
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	17/09/2026
Vereda / sector	EL CAUNZAL
Dirección del punto / sector	Llano Acevedo Guillermo Leon
Latitud	5.945691452109687
Longitud	-75.52364803146583
Coordenadas formulario	-75.52_5.95

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de Policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker	
	
Existe breaker:	NO

¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



3 jul 2026 07:03:05
5.9457N 75.5236W
18-89 Calle 20
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



3 jul 2026 10:01:23
5.9458N 75.5236W
18-79 Calle 20
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere fibra óptica?	NO
	📌 ODF
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



3 jul 2026 07:03:14
5.9457N 75.5236W
18-89 Calle 20
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere ODF?	NO
	🔗 INYECTOR POE
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
	⚡ PATCH CORD
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
	📌 PATCH PANEL

Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO
Foto patch panel 	
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado 	
¿Requiere organizador de cableado?	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI

Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



3 jul 2026 10:01:18
5.9458N 75.5236W
18-79 Calle 20
MONTEBELLO
CCM

EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



3 jul 2026 08:13:51
5.9457N 75.5236W
18-89 Calle 20
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
----------------------------------	----

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO


Foto servidor NVR



3 jul 2026 09:21:57
5.9457N 75.5236W
55A-82 Carrera 51
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere servidor NVR?	NO
LICENCIAS	SI

Foto licencias



3 jul 2026 07:00:04
5.9457N 75.5236W
18-89 Calle 20
MONTEBELLO
CCM

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

	☐ MONITOR
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	2
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



3 jul 2026 08:03:53
5.8821N 75.5686W
55A-82 Carrera 51
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



3 jul 2026 08:12:32
5.8821N 75.5686W
55A-82 Carrera 51
MONTEBELLO
CCM

¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO

💡 LUMINARIAS

Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO

Foto luminarias



🔥 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	SI
Estado red contra incendio:	BUENO

Foto red contra incendio



🚪 PUERTAS

Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



 VENTANAS


Existen ventanas: NO

 CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: SI

Estado control de acceso: BUENO

Foto control de acceso



 CERRAMIENTO

Existe cerramiento: SI

Estado cerramiento: BUENO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO

Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	El CCM cuenta con mucho polvo debido a trabajos realizados en la estacion de policia, requiere de mantenimuiento completo de manera urgente

9. CONTROL DE APROBACIÓN