

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Ebéjico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	15/07/2026
Vereda / sector	FATIMA
Dirección del punto / sector	Calle 21, Ebéjico, Antioquia
Latitud	6.326940120744237
Longitud	-75.76874086182099
Coordenadas formulario	-75.77_6.33

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	6.326922, -75.768736 ESTACIÓN POLICIA

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	POLICIA
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO

Proveedor de la conexión del CCM:	N/A
¿Requiere actualización de conexión?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

🔌 RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad cable 2x8+8 AWG (ml):	30
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	2
Observaciones tablero breaker:	Se requiere la instalacion de un tablero normal y uno regulado, ya que actualmente la infraestructura existente no dispone de la distribucion necesaria para garantizar alimentacion electrica segura, confiable y acorde a los requerimientos operativos.
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
🔌 TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
🔌 CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?

NO

BATERÍAS UPS

Existen baterías UPS:

SI

Estado baterías UPS:

BUENO

Foto baterías UPS



¿Requiere baterías UPS?

NO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Existe SPT:

NO

¿Requiere SPT?

SI

PROTECCIÓN

Existe protección:

NO

¿Requiere protección?

SI

Tipo de protección requerida:

PROTECCION_ELECTRICA

PDU MULTITOMA


Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	REGULAR
Foto PDU multitoma 	
¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se recomienda PDU adicional ya que la actual se encuentra en su capacidad completa del 100%
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
Foto toma 125 V 	
¿Requiere toma 125 V?	SI
Cantidad toma 125 V (un):	3
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	SI
Cantidad canaleta plástica (un):	5

Observaciones canaleta plástica:	SE REQUIERE YA QUE HAY CABLES EXPUESTOS EN LA HABITACIÓN
----------------------------------	--

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
Foto fibra óptica 	
¿Requiere fibra óptica?	NO
 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO
¿Requiere ODF?	NO
 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	SI
Estado inyector PoE:	BUENO

Foto inyector PoE



¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

NO

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL


Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:

BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

NO

¿Requiere organizador de cableado?

NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch	
¿Requiere switch?	SI
Tipo de switch requerido:	MICROTIK
Cantidad switch (un):	1
Observaciones switch:	Se recomienda ampliar la capacidad del switch ya que actualmente se cuenta con uno de 8 puertos y solo quedan 2 puertos libres, teniendo en cuenta que es un CMM y se requiere para furutras ampliaciones
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

NO

LICENCIAS

Existen licencias:

NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:

SI

Cantidad monitor existente (un):

2

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?

NO

ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado estación de trabajo:		REGULAR
Foto estación de trabajo		
		
¿Requiere estación de trabajo?		NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN		
Existe joystick de operación:		SI
Estado joystick de operación:		BUENO
Foto joystick de operación		
		
¿Requiere configuración?		NO
CABLE HDMI		
Existe cable HDMI:		SI
Cantidad existente (un):		2
Estado cable HDMI:		BUENO

Foto cable HDMI



¿Requiere cable HDMI?

NO

💡 LUMINARIAS

🔥 RED CONTRA INCENDIO

🚪 PUERTAS

🪟 VENTANAS

🔒 CONTROL DE ACCESO

🔧 CERRAMIENTO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?

SI

ACTIVIDAD EXTRA 1

Descripción de la actividad

SUMINISTRO DE BANDEJA PARA RACK 1U , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. . SE REQUIERE YA QUE EL RACK ESTA DESORDENADO CON EQUIPOS UNOS SOBRE OTROS.

Unidad

UN

Cantidad

1

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 2

Descripción de la actividad

Suministro LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W T8, LAS LAMPARAS DEL LUGAR SE ENCUENTRAN PERDIENDO LUZ, ESTO ES NECESARIO PARA LA CORRECTA LABOR DEL CCM.

Unidad

UN

Cantidad

1

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 3

Descripción de la actividad

SUMINISTRO DE CAMARA IP AUTODOMO PTZ, EXTERIOR 2MP, IP66, IK10, INCLUYE INCLUYE INYECTOR POE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS . ACTUALMENTE EN EL CCM SOLO SE TIENE VISUAL DE UNA CAMARA YA QUE LA OTRA LA HURTARON, SE PROYECTA NUEVA CAMARA PARA REEMPLAZAR

Unidad

UN

Cantidad

1

Sin evidencia fotográfica

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Observaciones generales del diagnóstico:	se identificaron las necesidades de mantenimiento correctivo relacionadas en el presente informe, las cuales deben ser atendidas para optimizar la operación del sistema, mejorar las condiciones de la infraestructura tecnológica y fortalecer la seguridad física y eléctrica del cuarto de monitoreo.

9. CONTROL DE APROBACIÓN