

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Salgar
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Vereda / sector	MONTEBELLO ABAJO
Dirección del punto / sector	Carrera 30 31 2-100, Salgar, Antioquia
Latitud	5.963125607842498
Longitud	-75.97867775357005
Coordenadas formulario	-75.98_5.96

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  10 jul 2026 9:22:05 a.m. 5°57'47.339"N 75°58'43.406" W Salgar ccm salgar Antioquia	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
Foto cables  10 jul 2026 9:46:30 a.m. 5°57'47.305"N 75°58'43.418" W Salgar ccm salgar Antioquia	
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO

Foto tablero breaker



Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
Observaciones tablero breaker:	Este es el tablero de Brekes regulado, altualmente no esta funcionando ya que los tomas no estan conectados a la UPS, los cables estan en punta en el rack
🔧 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
🛡️ CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
🔧 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	La UPS esta en funcionamiento pero no alimentas el tablero regulado, esta alimentando Iso tomas del monitor y de la estacion de trabajo mediante extensiones electricas no certificadas
🔋 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
🔌 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	La PDU actual no logra abastecer la cantidad de equipos que se encuentran en el rack
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?	NO
Observaciones toma 125 V:	actualmente no estan en funcionamiento
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA

Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
🔌 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF




¿Requiere ODF?	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?

NO

DISCO DURO

Existe disco duro:

NO

¿Requiere disco duro?

NO

FIREWALL

Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?

NO

ENRUTADOR VPN

Existe enrutador VPN:

SI

Estado enrutador VPN:

BUENO

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	REGULAR

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	El aire presenta fugas requiere mantenimiento correctivo

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



10 jul 2026 9:24:03 a.m.
5°57'47.32"N 75°58'43.386"W
Salgar
ccm salgar Antioquia

¿Requiere servidor NVR?	NO
Cantidad servidor NVR (un):	0

LICENCIAS

Existen licencias:	SI
--------------------	----

Foto licencias



10 jul 2026 3:04:00 p.m.
5°57'47.317"N 75°58'43.411"W
Salgar
ccm

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

	☐ MONITOR
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?

NO

ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

SI


Cantidad existente (un):

1

Estado estación de trabajo:

BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?

NO

JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

¿Requiere configuración?

NO

CABLE HDMI

Existe cable HDMI:


SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
 10 jul 2026 10:04:30 a.m. 5°57'47.322"N 75°58'43.397"W Salgar ccm salgar Antioquia	
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
Foto puertas	
 10 jul 2026 10:04:24 a.m. 5°57'47.322"N 75°58'43.397"W Salgar ccm salgar Antioquia	
🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
🔑 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO

🔧 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO
Foto cerramiento 	
Observaciones cerramiento:	Presenta fugas en la parte superior del techo

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE02
Descripción de la actividad	MAN-OE02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO
Unidad	UN
Cantidad	1
Archivo APU adjunto	APU MAN-OE2 CORRECTIVO AIRES.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE10
Descripción de la actividad	INST-OE10 INSTALACIÓN DE PDU, MULTITOMA HORIZONTAL DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15R POLO AISLADO A TIERRA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	La PDU actual no alcanza a cubrir la cantidad de equipos instalados.
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se debe normalizar la conexion de la red electrica regulada, instlar una PDU y realizar el mantenimiento correctivo del A/C

9. CONTROL DE APROBACIÓN

Estado de aprobación:	APROBADO
Fecha de aprobación:	07/09/2026
Aprobado por:	JANIER_PIEDRAHITA
Observaciones de aprobación:	Se aprueba mantenimiento preventivo en CCM