

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Támesis
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Vereda / sector	COROZAL
Dirección del punto / sector	Suarez Figueroa Luis David
Latitud	5.663398634906249
Longitud	-75.71172328967275
Coordenadas formulario	-75.71_5.66

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  14 jul 2026 5:38:40 p.m. 5°39'48.299"N 75°42'42.001"W Támesis tamesis ccm	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  14 jul 2026 5:40:22 p.m. 5°39'48.458"N 75°42'42.094"W Támesis tamesis ccm	
Existe breaker:	SI


Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO

Foto protección



¿Requiere protección?

NO

▼ PDU MULTITOMA


Existe PDU multitoma:

SI

Estado PDU multitoma:

BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?

SI

Observaciones PDU multitoma:

Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack

▼ TOMA 125 V

Existe toma 125 V:

SI

Estado toma 125 V:

BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS


PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF




¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
📌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	

Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado	
 14 jul 2026 5:58:21 p.m. 5°39'48.498"N 75°42'41.905"W Támesis tamesis ccm	
¿Requiere organizador de cableado?	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch	
 14 jul 2026 6:00:36 p.m. 5°39'48.379"N 75°42'41.98"W Támesis tamesis ccm	
¿Requiere switch?	NO

DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO
Foto firewall	
	
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?

NO

 ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:

NO

¿Requiere electroimán 600 lb?

NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR

Existe servidor NVR:

SI

Estado servidor NVR:

BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

NO

 LICENCIAS

Existen licencias:

SI

Foto licencias



6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?

NO

☒ ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

Foto joystick de operación



¿Requiere configuración?

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?

NO

 LUMINARIAS

Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias



RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:

NO



PUERTAS

Existen puertas:

SI

Estado puertas:

BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas:

NO



CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso:

NO



CERRAMIENTO

Existe cerramiento:

SI

Estado cerramiento:

BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE10
Descripción de la actividad	Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de 1 PDU
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-d518692fab0d4cf1b0d2055f72aaa994.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere mantenimiento preventivo completo en el CCM, para optimizar la debida operación de los equipos del CCM y el suministro e instalaion de 1 PDU

9. CONTROL DE APROBACIÓN