

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Tarso
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	26/08/2026
Vereda / sector	MULATICO
Dirección del punto / sector	Carrera 20 20 2-100, Tarso, Antioquia
Latitud	5.86564270652068
Longitud	-75.82220670853343
Coordenadas formulario	-75.82_5.87

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Alcaldía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	TI
Administrador del CCM:	Secretaria de Gobierno
¿Personal de T.I. en sitio?	SI

Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  14 jul 2026 1:41:41 p.m. 5°51'56.653" N 75°49'19.688" W Tarso Tarso .ccm	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  14 jul 2026 1:40:48 p.m. 5°51'56.653" N 75°49'19.688" W Tarso Tarso .ccm	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	SI
Estado tubería:	BUENO
Foto tubería	
 14 jul 2026 1:47:10 p.m. 5°51'56.642"N 75°49'19.705"W Tarso Tarso ccm	
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma




¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS


PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	SI
Estado punto físico de repetición:	BUENO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
¿Requiere organizador de cableado?	NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO

MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO

SWITCH

Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
-------------------	----

DISCO DURO

Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO

FIREWALL

Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



14 jul 2026 1:45:03 p.m.
5°51'56.493"N 75°49'19.642"W
Tarso
Tarso ccm

¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



14 jul 2026 1:44:51 p.m.
5°51'56.613"N 75°49'19.629"W
Tarso
Tarso ccm

EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	SI
Estado equipo TX/RX:	BUENO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO


EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO


5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR 	
¿Requiere servidor NVR?	NO
 LICENCIAS	
Existen licencias:	SI
Foto licencias 	

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO

💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	REGULAR
Foto puertas	
🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO
🔒 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
🚧 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

Foto cerramiento



7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE10
Descripción de la actividad	Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-f1c48778a39b49428d38480bcfba0129.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere mantenimiento preventivo completo en el CCM, para optimizar la debida operación de los equipos del CCM

9. CONTROL DE APROBACIÓN