



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Tarso
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Vereda / sector	SAN FRANCISCO
Dirección del punto / sector	La Mayoría
Latitud	5.9342236173477945
Longitud	-75.86122471145735
Coordenadas formulario	-75.86_5.93

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 6 Peñalisa-Troncal



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	SI
Seleccione el medio de comunicación a actualizar para	FO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Peñalisa
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_TELEFONIA


Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
Requiere Kit de Ventilación Doble:		SI
Observaciones Gabinete:		EL gabinete de mantenimiento general y cambio de kit de ventilacion
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		NO
Requiere Caja Distribución Vertical:		SI
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		
Existe Infraestructura Subterránea:		NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	MALO
	
Requiere Brazo de Soporte:	SI
Observaciones Brazo:	El brazo de soporte esta en mal estado, debe ser cambiado

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	MALO

Foto Transformador Reductor



10 jul 2026 4:33:49 p.m.
5°56'4.212" N 75°51'39.329" W
Salgar
peña lisa

Requiere Transformador Reductor:	SI
Observaciones Transformador:	El transformador se encuentra oxidado
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	MALO

Foto Coraza



10 jul 2026 4:34:32 p.m.
5°56'3.777" N 75°51'40.488" W
Salgar
peña lisa

Requiere Coraza 3/4":	SI
Cantidad Coraza 3/4" (ml):	12
Observaciones Coraza:	la coraza actual esta deteriorada
🔋 UPS	

Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO
Foto UPS	
 10 jul 2026 4:34:49 p.m. 5°56'3.777"N 75°51'40.488"W Salgar peña lisa	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	La UPS no enciende
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Foto SPT	
 10 jul 2026 4:34:22 p.m. 5°56'3.777"N 75°51'40.488"W Salgar peña lisa	
Requiere SPT:	NO

PROTECCIÓN

Existe Protección: SI
Estado Protección: MALO

Foto Protección



Requiere Protección: SI
Tipo de Protección requerida: PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): 1
Observaciones Protección: El DPS se encuentra quemado

TOMA 125 V

Existe Toma 125 V: SI
Estado Toma 125 V: BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	SI
Estado Canaleta Plástica:	BUENO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	SI
Observaciones Fibra Óptica:	se comunicara el punto con FO entre el PVV nuevo de peñalisa ubicado al
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	REGULAR



Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO

SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	MALO
 10 jul 2026 4:34:05 p.m. 5°56'3.529"N 75°51'40.74"W Salgar peña lisa	
Requiere Switch:	SI
Tipo de Switch requerido:	SW_8P
Cantidad Switch (un):	1
Observaciones Switch:	El Switch actual no enciende
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	MALO
 10 jul 2026 4:34:29 p.m. 5°56'3.777"N 75°51'40.488"W Salgar peña lisa	
¿Requiere Cámara?	SI

Tipo de Cámara requerida:	PTZ
Cantidad de cámaras requeridas:	1
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Observaciones Cámara:	La Cámara se encuentra mala
 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE13
Descripción de la actividad	Instalacion de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de la corona antiescalatoria
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-81a55d5572ef48cbaf3868a126c3a58a.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE12
Descripción de la actividad	Instalación de brazo para soporte de cámara PTZ en poste, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El brazo de la camara debe ser remplazado
Archivo APU adjunto	APU INST-OE12 BRAZO-a5e6b15454ca4f6d9e91675b583d0aca.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUERA_SERVICIO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Por solicitud de la secretaria de gobierno se evalua la recuperacion del punto de video vigilancia,

8. CONTROL DE APROBACIÓN