

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Fredonia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	20/08/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 51 50 1-99, Fredonia, Antioquia
Latitud	5.927386288400964
Longitud	-75.67255339710948
Coordenadas formulario	-75.67_5.93

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	sala SIES
Administrador del CCM:	Comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	SI

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker 	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



9 may 2026 9:51:03 a.m.
5.92746315N 75.67257505W
50-45 Carrera 51
Fredonia
Antioquia
CCM

¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF


Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



9 may 2026 9:54:25 a.m.
5.92746357N 75.67257705W
50-39 Carrera 51
Fredonia
Antioquia
CCM

¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

SI

Estado patch cord:

BUENO


¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



9 may 2026 9:54:25 a.m.
5.92746357N 75.67257705W
50-39 Carrera 51
Fredonia
Antioquia
CCM

¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO

Foto organizador de cableado



8 may 2026 4:39:33 p.m.
5.9275126N 75.67258302W
50-45 Carrera 51
Fredonia
Antioquia
CCM

¿Requiere organizador de cableado?	NO
------------------------------------	----

CONVERTIDOR MONOMODO


Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO

MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:	SI
-----------------------	----

Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
------------------------------------	----

🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO
Foto equipo A/C mini split	
	
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	Se requiere mantenimiento preventivo
🔌 ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	SI
Estado electroimán 600 lb:	BUENO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

🖥️ SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?


NO

 LICENCIAS

Existen licencias:

SI

Foto licencias



6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:

SI


Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

REGULAR

Foto monitor




¿Requiere monitor?	SI
Tipo de monitor requerido:	MONITOR_55
Cantidad monitor 55" (un):	1
Observaciones monitor:	Actualmente se tiene un televisor, mas no es un monitor por lo que se apaga constantemente

ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO
¿Requiere configuración?	NO

🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	SI
Estado red contra incendio:	BUENO
Foto red contra incendio	
	
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO

Foto ventanas



CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso:

SI

Estado control de acceso:

BUENO

Foto control de acceso



CERRAMIENTO

Existe cerramiento:

SI

Estado cerramiento:

BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?

SI

ACTIVIDAD EXTRA 1

Descripción de la actividad

SUM-OE02 SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA

	ATENCIÓN CRITICA 7X24
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El CCM no cuenta con silla para el operador
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE02 SILLA-e1401733e48843d8a0946a5dc3ef357d.xlsx



ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	INST-OE06 Instalación de sillas ergonómicas para atención crítica 7X24
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de la silla para el operador
Archivo APU adjunto	APU INST-OE06 SILLA-3ac0236bf7804eee82df510f6b99c1bd.xlsx

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 3	
Descripción de la actividad	MANT-OE1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de mantenimiento al aire acondicionado
Archivo APU adjunto	APU MAN-OE1 CORRECTIVO AIRES-9f4cbee99dba4228984b798ab9d410ca.xlsx

Sin evidencia fotográfica

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	El CCM requiere del cambio de monitor, silla para el operaor y mantenimiento general del CCM

9. CONTROL DE APROBACIÓN