

Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Juan Pablo Serna Hernandez
Cédula del técnico	1037627002

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Zaragoza
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	20/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 20 20A 1-99, Zaragoza, Antioquia
Latitud	7.4926120293019824
Longitud	-74.86863283169392
Coordenadas formulario	-74.87_7.49

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	POLICIA
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion De Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3





Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  1/05/2026 8:43:08 7.4927196N 74.8686302W 40-43 Carrera 41 Zaragoza Antioquia	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	SI
Estado tubería:	BUENO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_3_0
Observaciones UPS:	UPS se encuentra en mal estado, no enciende.
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO
¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANAleta PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	SI
Estado canaleta plástica:	BUENO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI

Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
🔌 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

 ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado?

NO

 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:

NO

¿Requiere convertidor monomodo?

NO

 MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:

SI

Estado módulo óptico:

BUENO

Foto módulo óptico



¿Requiere módulo óptico?

NO

 SWITCH


Existe switch:

SI

Estado switch:

BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

SI

Estado disco duro:

BUENO

¿Requiere disco duro?

NO

 FIREWALL

Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



28 de abril de 2026 08:48
74927341N 74.8686387W
19-98 Carrera 20
Zaragoza
Antioquia

¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



28 de abril de 2026 08:47
74926893N 74.8686418W
40-43 Carrera 41
Zaragoza
Antioquia

EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	SI
Estado electroimán 600 lb:	BUENO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR




¿Requiere servidor NVR?	NO
LICENCIAS	
Existen licencias:	SI

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA


☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?	NO
☒ ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	WorkStation con dos monitores en buen estado
☒ JOYSTICK DE OPERACIÓN	

Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO
Foto joystick de operación  28 de abril de 2026 08:54 7.4927345N 74.8686341W 19-98 Carrera 20 Zaragoza Antioquia	
¿Requiere configuración?	SI
Observaciones joystick:	Se encuentra fuera de línea, se requiere credenciales del NVR para poder configurar y poner en funcionamiento.
 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	3
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



Observaciones puertas:	Debido al mal estado del encerramiento la puerta no cierra bien.
 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	REGULAR

Foto cerramiento



Observaciones cerramiento:	Debido a la humedad y goteo del Aire Acondicionado el encerramiento se encuentra en deterioro.
----------------------------	--

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
-----------------------------------	-------------

¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	En el Centro de Control y Monitoreo (CCM) se requiere realizar las siguientes actividades de mantenimiento con el fin de garantizar la continuidad, confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas asociados: Cambio de UPS de 3 kVA, y Mantenimiento del sistema de aire acondicionado (Realizar diagnóstico del equipo de aire acondicionado instalado en el CCM, el cual presenta una falla e identificar la causa y determinar las acciones correctivas requeridas)

9. CONTROL DE APROBACIÓN