

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Betania
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	28/07/2026
Vereda / sector	LA SUCIA
Dirección del punto / sector	Carrera 7, Betania, Antioquia
Latitud	5.7447953249675665
Longitud	-75.97699186719285
Coordenadas formulario	-75.98_5.74

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



12 jul 2026 12:18:40 p.m.
5°44'41.463"N 75°58'37.217"W
Betania
ccm Betania

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	SI
Nombre del funcionario:	Julio martin Muñoz Trujillo TI
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO

Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Julio Martín Muñoz Trujillo
Teléfono del administrador:	3136945302
¿Personal de T.I. en sitio?	SI

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  12 jul 2026 12:14:25 p.m. 5°44'41.727"N 75°58'37.01"W Betania ccm Betania	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  12 jul 2026 12:06:03 p.m. 5°44'41.448"N 75°58'37.228"W Betania ccm Betania	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	NO
¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	SI
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO
Foto PDU multitoma 	
¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	La PDU existente no alcanza para los equipos que se encuentran instalados, se requiere instalar una PDU adicional
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
Foto fibra óptica	
	
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO

Foto patch cord



¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado?

SI

Cantidad organizador de cableado (un):

1

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:

NO

¿Requiere convertidor monomodo?

NO

MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO


Existe módulo óptico:

SI

Estado módulo óptico:

BUENO

Foto módulo óptico



05/24/2026

17:04:16

5.744877N 75.976999W

20-23 Carrera 21

Betania

Betania

CCM

¿Requiere módulo óptico?

NO

 SWITCH


Existe switch:

SI

Estado switch:

BUENO

Foto switch



12 jul 2026 12:12:23 p.m.

5°44'41.508"N 75°58'37.19"W

Betania

ccm Betania

¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

NO

¿Requiere disco duro?

NO

 FIREWALL


Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



12 jul 2026 12:12:56 p.m.
5°44'41.554"N 75°58'37.123"W
Betania
ccm Betania

¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



12 jul 2026 12:04:29 p.m.
5°44'41.47"N 75°58'37.214"W
Betania
ccm Betania


¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE


 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR	
	
12 jul 2026 12:09:48 p.m. 5°44'41.618"N 75°58'37.072"W Betania ccm Betania	
¿Requiere servidor NVR?	NO
 LICENCIAS	
Existen licencias:	SI

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO
Foto monitor	
	
12 jul 2026 12:16:14 p.m. 5°44'41.476"N 75°58'37.196"W Betania ccm Betania	


¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO
Foto estación de trabajo	
 12 Jul 2026 12:07:39 p.m. 5°44'41.451"N 75°58'37.227"W Betania ccm Betania	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO
Foto joystick de operación	
 12 Jul 2026 12:08:57 p.m. 5°44'41.455"N 75°58'37.233"W Betania ccm Betania	
¿Requiere configuración?	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1

Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias  12 jul 2026 12:16:16 p.m. 5°44'41.476"N 75°58'37.196"W Betania ccm Betania	
RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
Foto puertas  12 jul 2026 12:15:36 p.m. 5°44'41.451"N 75°58'37.23"W Betania ccm Betania	
VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
CONTROL DE ACCESO	

Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO
Foto cerramiento 	

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA


ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE02
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ATENCIÓN CRITICA 7X24 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: DISEÑADA PARA MOVIMIENTO NO LIMITADO POR TOPES O CONTROLES MANUALES. GARANTÍA DE 10 AÑOS EN ESTRUCTURA Y 5 AÑOS EN TAPIZADOS Y COJINERÍA. DE CONFORMI
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El CCM no cuenta con silla adecuada para el operador
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE02 SILLA.xlsx



12 jul 2026 12:18:37 p.m.
5°44'41.463"N 75°58'37.217"W
Betania
ccm Betania

ACTIVIDAD EXTRA 2

Código del ítem	OE06
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ATENCIÓN CRITICA 7X24 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: DISEÑADA PARA MOVIMIENTO NO LIMITADO POR TOPES O CONTROLES MANUALES. GARANTÍA DE 10 AÑOS EN ESTRUCTURA Y 5 AÑOS EN TAPIZADOS Y COJINERÍA. DE CONFORM
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	No cuenta con una silla ergonomica
Archivo APU adjunto	APU INST-OE06 SILLA.xlsx



12 jul 2026 12:18:37 p.m.
5°44'41.463"N 75°58'37.217"W
Betania
ccm Betania

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO

Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	No se encuentra UPS en el rack del CCM,

9. CONTROL DE APROBACIÓN