



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Juan Pablo Serna Hernandez
Cédula del técnico	1037627002

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Cáceres
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	27/08/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 51, Cáceres, Antioquia
Latitud	7.579973
Longitud	-75.347116
Coordenadas formulario	-75.35_7.58

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	7°34'47.90 -75°20'49.62



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE

Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	PTZ 4 ENTRADA CEMENTERIO
Propietario del poste	MUNICIPIO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



14/05/2026 12:51:10
7.579878333333333N 75.347205W
45-60 Diagonal 50
Caceres
Antioquia
PC #4

Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



14/05/2026 13:01:08
7.57994N 75.34708W
PC #4

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Gabinete se encuentra en buen estado

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO



Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CAJA 50X50

Estado Tubería:

BUENO



Estado Caja 50x50:

BUENO




Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
Observaciones Infraestructura Subterránea:	Las cajas se encuentran soldadas
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
---------------------	--

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables  14/05/2026 12:52:34 91333333334N 75.34711166666666W # 45-60 Diagonal 50 Caceres Antioquia PC #4	
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO
Foto Tablero Breaker  14/05/2026 13:10:07 7.57992N 75.34706W PC #4	
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
Observaciones Tablero Breaker:	Tablero se encuentra en buen estado.
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI


Estado Transformador Reductor:	BUENO
Foto Transformador Reductor	
	
Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Foto Tubería	
	
Requiere Tubería:	NO
🔩 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":

NO

 UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

MALO

Foto UPS



Requiere UPS:

SI

Tipo de UPS requerida:

UPS_1_5

Observaciones UPS:

Punto de camara cuenta con UPS, En mal estado

 BATERÍAS UPS

Existen Baterías UPS:

NO

Requiere Baterías UPS:

NO

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Existe SPT:

SI

Estado SPT:	REGULAR
Foto SPT	
 14/05/2026 12:52:16 7.57992N 75.34712833333333W # 45-60 Diagonal 50 Cáceres Antioquia PC #4	
Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	No es posible realizar la validación del SPT, debido a que la caja se encuentra
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere de protección IP para la cámara.
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO


Foto Toma 125 V




Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO



Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSCHEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO



Requiere Módulo Óptico:	NO
	SWITCH
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
Requiere Switch:	NO
	CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
-------------------	----

Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Observaciones Cámara:	Camara Se Encuentra En Buen estado
 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, UPS, además limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN