

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Caramanta
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	06/08/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 21 18 1-99, Caramanta, Antioquia
Latitud	5.547953660081284
Longitud	-75.64486295285755
Coordenadas formulario	-75.64_5.55

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  16 jul 2026 7:38:11 a.m. 5°32'52.759"N 75°38'41.6"W Caramanta caraman ccm	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
 PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO
¿Requiere PDU multitoma?	NO
 TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
 CANAleta PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	SI
Estado canaleta plástica:	BUENO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



16 jul 2026 7:39:25 a.m.
5°32'52.759" N 75°38'41.6" W
Caramanta
caraman ccm

¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF


Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



16 jul 2026 7:39:30 a.m.
5°32'52.759" N 75°38'41.6" W
Caramanta
caraman ccm

¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

SI

Estado patch cord:

BUENO

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:	NO
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch  16 jul 2026 7:39:30 a.m. 5°32'52.759"N 75°38'41.6"W Caramanta caraman ccm	
¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR 	
¿Requiere servidor NVR?	NO
Cantidad servidor NVR (un):	0
 LICENCIAS	
Existen licencias:	SI
Foto licencias 	

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor



16 jul 2026 9:40:15 a.m.
5°32'52.729"N 75°38'41.608"W
Caramanta
caraman ccm

¿Requiere monitor?

NO

 ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

NO

¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?

NO

 LUMINARIAS

Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias



RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	NO
	PUERTAS
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas:	NO
	CONTROL DE ACCESO
Existe control de acceso:	NO
	CERRAMIENTO
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere mantenimiento preventivo completo en el CCM, para optimizar la debida operación de los equipos del CCM

9. CONTROL DE APROBACIÓN