

ЧШАИ.467444.130СБ

Перв. примен.
ЧШАИ.467444.130

Справ. №

Инф. № подл. Подпись и дата
Взам. инф. № инф. № подл. Подпись и дата

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Паять припоем ПОС-61 ГОСТ21931-76.
- 3 Установку элементов проводить по РД 107.460000.019-90:
поз. 32, 38-43, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 80, 82 - вариант I;
поз. 53, 54, 55 - вариант IV;
поз. 35, 50, 52, 56, 57, 58, 74 - вариант V.
- 4 Перед установкой микросхемы поз. 51 нанести паяльную пасту SMQ92jSn62 фирмы Indium на металлическую площадку, находящуюся снизу микросхемы в центре.
- 5 Остальные элементы устанавливать по чертежу.
Элементы показаны условно.
- 6 Маркировать краской ТНПФ-01 черная ТУ29-02-889-93.
Шрифт 4-Пр3 СТБ 992-95.
- 7 Клеймить краской ТНПФ-84 белая ТУ29-02-889-93.
- 8 Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

ЧШАИ.467444.130СБ

Контроллер
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,4	1:1
Лист	1	Листов
		3

Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Полянская		
Проб.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Чтв.			