





УШЯИ.687253.018 СБ



Установка проводов в т.1, 2.



Установка проводов в т.3.



- *Размеры для справок.
- Температурный режим пайки элементов должен соответствовать требованиям, указанным в документации производителя.
- Монтаж поверхностно монтируемых компонентов произвести в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-2-2017 по классу С.
- Произвести отмывку платы от SMD флюса после монтажа.
- Высота выступающих концов выводов элементов, монтируемых в отверстие, не более 1 мм. Произвести контроль полного заполнения отверстия припоем.
- Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом ГОСТ 24715-81.
- Произвести отмывку платы от флюса.
- После проверки и настройки плату покрыть лаком УР-231 ТУ 6- 21- 14- 90, кроме элементов XP1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

УШЯИ.687253.018 СБ

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
1		1:1
Лист	1	Листов 1

МНИПИ