

Перв. примен.

Справочный №


Инв. № дудл. Подпись и дата

Взам. инв. №



Подпись и дата

Инв. № подл.


УШЯИ.687253.018 СБ



Установка проводов в т.1, 2



Установка проводов в т.3



1. *Размеры для справок.

2. Температурный режим пайки элементов должен соответствовать требованиям, указанным в документации производителя.

3. Монтаж поверхностно монтируемых компонентов произвести в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-2-2017 по классу С.

4. Произвести отмывку платы от SMD флюса после монтажа.

5. Высота выступающих концов выводов элементов, монтируемых в отверстие, не более 1 мм. Произвести контроль полного заполнения отверстия припоем.

6. Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

7. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом ГОСТ 24715-81.

8. Произвести отмывку платы от флюса.

9. После проверки и настройки плату покрыть лаком УР-231 ТУ 6- 21- 14- 90, кроме элементов XP1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

УШЯИ.687253.018 СБ

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1		1:1
Лист 1	Листов 1	

МНИПИ

Копировал

Формат А3