Global Mesh Co., Ltd. 8/1 Ramintra Alley Ramintra 14
Intersection 20 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 THAILAND
Tel. +66-2-509-9988 Fax. +66-2-509-8844 www.gmesh.com

เอกสารการบริการ

SERVICE REPORT

เลขที่.....

วันที่รับแจ้ง 21 ก.พ.68

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับแจ้ง

ชื่อ-สกุล ลูกค้าผู้ขอรับบริการ นายสว่างวรชาติ ฐิติวณิชยา ตำแหน่ง Engineer

หน่วยงาน..... พื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ หมายเลขติดต่อ 0863326856

รายละเอียดขอรับบริการ : ชนิดวัสดุ / อุปกรณ์..... SN.....

อาการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม โทรศัพท์ศูนย์รถยนต์ไม่สามารถโทรเข้าหรือโทรออกภายนอกได้

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

วันที่ 21 ก.พ.68

ส่วนที่ 2 สำหรับฝ่ายเครมสินค้า

วัสดุ/อุปกรณ์..... SN.....

จำนวน..... สินค้าหมดประกันวันที่.....

☐ สินค้าอยู่ในการรับประกัน ☐ สินค้าหมดประกัน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ประเมินอาการเบื้องต้น IP-PBX การโทรออกภายนอกอาจจะหลุดหรือมีปัญหา

☑ ดำเนินการเข้าแก้ไขหน้างาน

☐ สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องเข้าหน้างาน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่ 26 ก.พ.68

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)

วันที่.....

ส่วนที่ 4 สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ /.....

จำนวน..... วัสดุ/อุปกรณ์ ชนิด/รุ่น.....

หมายเลขวัสดุ / อุปกรณ์ S/N:.....

☐ ชำรุด, เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ทดแทน..... S/N ใหม่.....

☐ ชำรุด, ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจาก.....

☐ ชำรุด ส่งสินค้าซ่อม/ติดตามผล

☑ ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วการใช้งานปกติ

ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ..... ผู้ขอรับบริการรับทราบ

(.....)

วันที่.....

ส่วนที่ 5 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (สรุปผล)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุอาการเสีย.....ATA อาจขัดข้องระหว่างการใช้งาน.....

.....

.....

การแก้ไข...รีบูต ATA และ Zycoo.....

.....

ประเมินผลการปฏิบัติ.....ระบบโทรศัพท์ภายในสามารถโทรออกภายนอกได้ใช้งานได้ปกติหลังจากรีบูต.....

.....

.....

☑ ผลการให้บริการเสร็จสมบูรณ์ ☐ ติดตามผลการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่.....21 ก.พ.68.....

ลงชื่อ..... ฝ่ายบริหารรับทราบ

วันที่.....