پاسخ تمرین سری سوم

| فه | رست مطالب | |
|----|---|---------------|
| ١ | سیگنالهای کنترلی در یک پردازندهی Single Cycle | ۲ |
| ۲ | پیشنیازهای دادهای ۱۰۲ وابستگیها | ۲ ۲ ۲ |
| ٣ | نوشتن یک Pipeline Stage | ۲ |
| ۴ | رجیسترهای Pipelineها ۱.۴ رجیسترهای Pipeline | 7 7 |
| ۵ | execution در یک CPU عه Pipeline شده | ۲ |
| ۶ | Hazard | ۲ |
| ٧ | ISA Desing , Hazard Forwarding blil | ۲ |

- ۱ سیگنالهای کنترلی در یک پردازندهی Single Cycle
 - ۲ پیشنیازهای دادهای
 - ۱.۲ وابستگیها
 - ۲.۲ افزودن NOOP بدون وجود ۲.۲
 - ۳.۲ افزون NOOP با وجود NOOP
 - Pipeline Stage نوشتن یک
 - ۴ رجیسترهای Pipelineها
 - ۱.۴ رجیسترهای Pipeline
 - ۲.۴ اتفاقات هنگام اجرا
 - ۵ Execution در یک CPU عه Pipeline شده
 - اله Hazard ۶
- ارتباط بین Hazard ،Forwarding و ISA Desing