

FORMULÁRIO : 02/19 AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ ALIMENTADOR : PBO-02

INSPETOR: RODRIGO

NOTA Nº 810000068071


EQUIPAMENTO: REG-302

TEMPERATURA AMBIENTE °C	30
TEMPERATURA DO OBJETO °C	62,8
DELTA "T" °C	32,8


PROGRAMADA

CLASSIFICAÇÃO

DA MANUTENÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE CONTINUIDA	DE
UC POSSÍVEIS AFETADAS	5.311
_	
UC DO CONJUNTO	66.164
LIMITE DEC DO CONJUNTO (hs)	9,00
DEC ATUAL DO CONJUNTO (hs)	0,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O DEC DO	0,290
CONJUNTO	0,230
CONTRIBUIÇÃO PARA O DEC DO	0,007
GLOBAL	0,007
SITUAÇÃO DO DEC DO	BOM
CONJUNTO	
DATA	28/01/19



LOCALIZAÇÃO	ITAPEMA, MORRETES, BR 101
LOCAL DE INSTALAÇÃO	BANCO REGULADOR № 322
DESCRIÇÃO DA IMAGEM	TERMINAL SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE DENTRO, TERMINAL INFERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE FORA, CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO CARGA DA FASE DE FORA, TERMINAL E CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DO MEIO