1

Anycubic I3Mega Tuning Teil 13 Mainsail Klipper Part: Elektrik




Warning: I take no responsibility for any damage to people or machine. The installation takes place at risk.

Warung : Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden an Menschen oder Maschine. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr.

Download at: https://github.com/Schmelzerboy/I3-Mega-Klipper


Board Mellow E3 ProV3 Doku:

https://teamgloomy.github.io/fly e3 pro v3 general.html




1. Board Settings

- blue 10A fuse
- green fan mosfet
- red jumper Z- Axis




2. [fan]

- Fan 0 pin: PA7 [fan]
- Fan 1 pin: PA6 [heater fan]
- Fan 3 pin: PB7 [controller_fan]




3. Power Supply Board






heater_pin: PA0sensor_pin: PA3



5. Hotend


heater_pin: PA5 sensor_pin: PA4



6. Stepper

Download at: https://github.com/Schmelzerboy/I3-Mega-Klipper

[stepper_x]	step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE5
[stepper_y]	step_pin: PB3 dir_pin: PB8 enable_pin: !PE1
[stepper_z]	step_pin: PA15 dir_pin: PD7 enable_pin: !PC2
[stepper_z1]	step_pin: PC13 dir_pin: PC0 enable_pin: !PC15
[extruder]	step pin: PD4 dir pin: PD3 enable pin: !PD6




6. [bltouch]

sensor_pin: ^PC5 control_pin: PB0


Check:

https://teamgloomy.github.io/fly_e3_pro_v3_bltouch.html



7. Endstops


X = endstop_pin: !PA2 Y= endstop_pin: !PB10



Download at: https://github.com/Schmelzerboy/I3-Mega-Klipper

8. [ADXL]

cs_pin: rpi:None



9 . DC/DC Wandler / USB Verkabelung



pin: PB11

