
PROJET ENCOLLEUSE

Groupe 4 - Valentin Pain, Nathan Poret, Arthur Lecras & Benjamin Brifault



Ordre du jour

AMDEC

Plan d'expérience

Traitement d'image, analyse et automatisme

Analyse fonctionnelle

Prototype et choix techniques


Ergonomie, maintenance et formation





Introduction

Intégration d'un système d'encollage à une chaîne de production





20/05/2022





Diagramme d'Ishikawa

AMDEC

Analyse des risques et des modes de défaillance


Plan d'expérience



Traitement d'image, analyse et automatisme




- Floue
- Luminosité
- Bruitage



Déformé

Perspective corrigée

Projet encolleuse 20/05/2022




Analyse d'une image de l'expérience après application d'un filtre de netteté

Traitement d'image, analyse et automatisme

7


Projet encolleuse 20/05/2022 **7**

Traitement d'image, analyse et automatisme



Modélisation et Régulation PID


20/05/2022



Analyse Fonctionnelle

Analyse fonctionnelle du système dans l'objectif d'intégrer l'encolleuse dans la chaine de production






Analyse Fonctionnelle

Analyse fonctionnelle du système dans l'objectif d'intégrer l'encolleuse dans la chaine de production




Prototype: Modélisation 3D




Chaine de production intégrant le prototype (vue avant)




Chaine de production intégrant le prototype (vue arrière)



Bras Robotique UR3



Bras Robotique UR5



Bras Robotique UR10

Prototype: Bras robotique


Projet encolleuse 20/05/2022 12



Prototype: Lecteur RFID

	Monza R6	
Fréquence (MHz)	860 – 960	
Sensibilité de lecture (dBm)	-22,1	
Sensibilité d'écriture (dBm)	-18,8	
PIRE en lecture (dBm)	12.98	
PIRE en écriture (dBm)	16.28	


	TRF7963A	V780-HMD68- ETN-EU	qID - R1240IE
Fréquence (MHz)	13.56	865.7, 866.3, 866.9, 867.5	865.6 - 867.6
Puissance programmable en sortie (dBm)	20 ou 23	15 – 27	18 niveaux entre 8 et 25
PIRE minimum (dBm)	Non calculée	17.15	10.15
PIRE maximum (dBm)	Non calculée	29.15	27.15
Distance optimale (m)	Inconnue	2	1.50



Rechargement de colle

Projet encolleuse 20/05/2022 **14**





Encollage de 2 capots simultanément

Projet encolleuse 20/05/2022 **15**



Ergonomie, maintenance et formation

Problèmes


- Rechargement de colle.
- Posture du personnel.

Résolution

- Utilisation du bras robotique.
- Utilisation de table adapté.



Ergonomie, maintenance et formation



Rappel coût total des produits : 57193.57 €

Salaire typique d'un technicien de maintenance industrielle : 29982 € par an

Marge à prévoir en cas d'imprévus pour une réparation : 20000 €

Total première année : 110000 €

A prévoir pour les années suivante : 30000 €

Budget prévisionnel

Projet encolleuse 20/05/2022 Intégration complète dans la chaine de production

Suppression du bras robotique

Encollage de la base du capot au lieu du capot Diminution du temps de production

Amélioration

0

Conclusion





Merci de nous avoir écouté Équation de Friis:

$$P_{tag}(dBm) = P_{lecteur}(dBm) + G_{tag}(dBi) + G_{lecteur}(dBi) - 20\log\left(\frac{4\pi Df}{c}\right)$$

Équation PIRE :

$$PIRE = P_{lecteur}(dBm) + G_{lecteur}(dBi) = P_{tag}(dBm) - G_{tag}(dBi) + 20 \log \left(\frac{4\pi Df}{c}\right)$$

Formule de Criticité:

 $Criticité = Fréquence \times Détection \times Gravité$

Annexes