Consignes générales

- Respect du schéma électronique de base ;
- Utilisation de callbacks; Pas un callback pour une LED seulement ou une machine
- Utilisation de la machine d'états ; d'état pour un seul état seulement !
- Utilisation des sources fournies (modification hardware.h);
- Chaque nouveau périphérique aura son fichier *.h et *.c
- Utilisation de GIT
- L'horloge du μC est fixée à 8MHz!

Deliverables:

- Code source complet; Le prof doit savoir compiler lui-même
- Fichier Proteus (si applicable);
- Breadboard fonctionnel;
- Schéma de câblage entre breadboard et autres équipements.

Pas de rapport, évaluation=délivrable

jour);

Liste des fonctionnalités :

- 1) Data logger (10 étudiants) Appareil qui mesure et enregistre
 - a. Interface home machine (2 étudiants)
 - i. Programmation de la machine d'état;
 - ii. Menu convivial par l'utilisation du « joystick » fourni ;

Mesure la T°,

l'humidité dans la terre

iv. Réglage de la fréquence des mesures ;

v. Sélection des mesures (température, humidité, lumière, soil, ph);

L'appareil dit je veux mesurer telle grandeur tous les combien,

vi. Envoi des données sauvegardées dans l'EEPROM vers terminal usart de manière à obtenir une importation aisée dans excel.

iii. Réglage de l'horloge DS1307 manuellement avec le joystick (heure, date,

jusque

b. Mesure température + humidité avec SHT11 (2 étudiants)

Stockage en EEPORM

- i. Utilisation du circuit intégré Sht11, communication 1 fil (type I2C customisé).
- ii. Simulation PROTEUS
- c. Mesure intensité lumineuse (Light Click) + mesure humidité de la terre (soil) + mesure PH (2 étudiants)
 - i. Capteur intensité lumineuse constitué d'une interface analogique avec photodiode et d'un DAC MCP3201 (SPI);
 - ii. Simulation PROTEUS pour la mesure de l'intensité lumineuse ;
 - iii. La mesure de l'humidité dans la terre est une simple mesure de résistance (interface analogique à construire suivie d'une conversion numérique avec DAC interne);
 - iv. La mesure du PH donne directement une grandeur analogique (conversion numérique avec DAC interne). Cfr module EC Meter V1.1 de DFROBOT.

Un seul uC connecté à l'EEPROM pour y stocker toutes les données

- d. Gestion EEPROM externe pour sauvegarde des données (2 étudiants)
 - i. EEPROM 24LC512 (I2C);
 - ii. Simulation PROTEUS.
- e. Communication par ondes FM et/ou RS485 (2 étudiants) entre Data logger et microcontrôleur distant.
 - i. Communication de type USART avec émetteur/récepteur FM Radiometrix ;
 - ii. Utilisation du decoder/encoder CTRL124 de Radiometrix (débit max 40 kbps);
 - iii. Envoi systématique des données vers le microcontrôleur distant ;
 - iv. Dès la réception de données, le microcontrôleur distant les envoie aussitôt sur un terminal PC (USART).
 - v. Idem avec liaison filaire RS485 (utilisation du CI ADM485).

2) Mesure vitesse moteur DC (2 étudiants)

- a. Commande vitesse du moteur par PWM
- b. Mesure suivant méthode 1
- c. Mesure suivant méthode 2
- d. Comparaison des 2 méthodes
- e. Simulation PROTEUS (2 méthodes).

3) Lecture, Ecriture badge RFID (2 étudiants)

- a. Utilisation du module RFID Q5M (USART);
- b. Utilisation du logiciel « FRAMER » pour analyser les trames en écriture et lecture ;
- c. Ecriture badge (USART);
- d. Lecture badge (USART);
- e. Démo ouverture de porte avec quelques enregistrements de carte (contrôle accès).

4) Mesure de courant (2 étudiants)

- a. Mesure du courant via procédé magnétique par le CI TLI4970 (SPI).
- b. Le courant a mesurer sera le courant de la self d'un Buck.
- c. La commande pwm du Buck existante (via NE255) sera remplacée par une commande pwm provenant du microcontrôleur.
- d. La période du pwm doit pouvoir être modifiée.
- e. La fréquence de mesure dépendra de la fréquence du pwm. Il faut au moins 5 mesures par période pwm.

5) Potentiomètre digital (1 étudiant)

- a. Utilisation du CI MCP4161 (SPI).
- b. Deux applications demandées :
 - i. Réglage contraste LCD
 - ii. Réglage gain amplificateur à AOP.
 - iii. Simulation Proteus.