$p_{AC} = 3q = 3F/b$

 $\theta_{AB} = 3\theta = 3\alpha T/b = 3bF/EJ$

 $k_D = 4EJ/b^3$

 $V_{\Delta} = ?$

 $\phi_A = ?$

 $V_C = ?$

 $u_c = ?$

 $\phi_C = ?$


 $V_{DDC} = ?$

 $u_D = ?$ $\varphi_{DDC} = ?$

 $EJ_{AB} = 1/2EJ$

 $EJ_{CD} = 2/3EJ$

 $EJ_{AC} = 3/4EJ$



x,u,H,p

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

 $\uparrow \downarrow \downarrow$

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

σ.W

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo D su asta DC.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare la rotazione assoluta del nodo D su asta DC.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+1)

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



SPOSTAMENTI ASSOLUTI

DEFORMATA (coordinate locali)

 $V_A =$

AB y(x)EJ =CD y(x)EJ =AC y(x)EJ =

 $\phi_A =$

 $V_C =$

 $u_c =$

 $\varphi_C =$

 $v_{DDC} = u_{D} = 0$

~D

 φ_{DDC} =

 $u_A =$

 $V_A =$

 $\phi_A =$

SPOSTAMENTI NODALI


 $u_B = v_A = v_A = v_B$


 $V_B = \phi_B =$

 $u_C = v_C = \phi_C = 0$

 $u_D = v_{DDC} =$

 ϕ_{DDC} =





 $X = W_{BA}$

DETERMINAZIONE DELLA DEFORMATA ELASTICA

Costanti di integrazione: φ_{AB} K_{AB} φ_{CD} K_{CD} φ_{AC} K_{AC}

Relazioni di congruenza

$$y'_{AB}(0) - y'_{AC}(0) = 0$$

$$y'_{AB}(b) = 0$$

$$y'_{CD}(0) - y'_{AC}(b) = 0$$

$$y_{AB}(b) = 0$$

$$y_{CD}(b) + 1/4H_Db^3/EJ = 0$$

 $y_{AC}(0) = 0$

$$y_{AC}(b) - y_{CD}(0) = 0$$

$$M_{AB} = X$$

 $EJv'' = 3EJ\theta + 2X$

 $EJy' = 3EJ\theta x + 2Xx + EJ\phi_{AB}$

 $EJy = 3/2EJ\theta x^2 + Xx^2 + EJ\phi_{AB}x + EJK_{AB}$

 $M_{CD} = 3/4Fx - 3/4Fb + 1/2Xx/b - 1/2X$

EJy'' = 9/8Fx - 9/8Fb + 3/4Xx/b - 3/4X

 $EJy' = 9/16Fx^2 - 9/8Fbx + 3/8Xx^2/b - 3/4Xx + EJ\phi_{CD}$

 $EJy = 3/16Fx^3 - 9/16Fbx^2 + 1/8Xx^3/b - 3/8Xx^2 + EJ\phi_{CD}x + EJK_{CD}$

 $M_{AC} = -9/4Fx + 3/2qx^2 + 1/2Xx/b - X$

 $EJy'' = -3Fx + 2qx^2 + 2/3Xx/b - 4/3X$

 $EJy' = -3/2Fx^2 + 2/3qx^3 + 1/3Xx^2/b - 4/3Xx + EJ\phi_{AC}$

 $EJy = -1/2Fx^3 + 1/6qx^4 + 1/9Xx^3/b - 2/3Xx^2 + EJ\phi_{0}cx + EJK_{0}c$

Condizioni al contorno

	$\left[\begin{array}{c} \phi_{AB} b \end{array}\right]$	K_{AB}	$\phi_{CD}b$	K_{CD}	$\phi_{AC}b$	K_{AC}	Xb ² /EJ		[qb⁴/EJ	αTb]	
y' _{AB}	1	0	0	0	-1	0	0		0	0	
y' _{BA}	1	0	0	0	0	0	2		0	-3	
y' _{CD}	0	0	1	0	-1	0	1		-5/6	0	
y_{BA}	1	1	0	0	0	0	1	=	0	-3/2	
y_{DC}	0	0	1	1	0	0	-3/8		9/16	0	
y_{AC}	0	0	0	0	0	1	0		0	0	
V	0	0	0	-1	1	1	-5/9		1/3	0	

Soluzione

$$\begin{bmatrix} \phi_{AB}b \\ \phi_{AC}b \\ \phi_{CD}b \\ K_{AB} \\ K_{CD} \\ K_{AC} \\ Xb^2/EJ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24/61 \\ -24/61 \\ 14/183 \\ 12/61 \\ -1/366 \\ 0 \\ -159/122 \end{bmatrix}$$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = 12/61Fb^3 - 24/61xFb^2 + 12/61x^2Fb$

BA $y(x)EJ = 12/61x^{2}Fb$

CD $y(x)EJ = -1/366Fb^3 + 14/183xFb^2 - 9/122x^2Fb + 3/122x^3F$

DC $y(x)EJ = 3/122Fb^3 - 1/366xFb^2 - 3/122x^3F$

AC $y(x)EJ = -24/61xFb^2 + 53/61x^2Fb - 118/183x^3F + 1/6x^4q$

 $CA y(x)EJ = -1/366Fb^3 -14/183xFb^2 -4/61x^2Fb -4/183x^3F +1/6x^4q$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_A = 12/61(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{\Lambda} = -24/61(Fb^2/EJ)$

 $v_C = 12/61(Fb^3/EJ)$

 $u_c = -1/366(Fb^3/EJ)$

 $\varphi_{\rm C} = 14/183({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$


 $v_{DDC} = 12/61(Fb^3/EJ)$

 $u_D = 3/122(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{DDC} = 1/366(Fb^2/EJ)$

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_D = 3/122(Fb^3/EJ)$ $u_c = -1/366(Fb^3/EJ)$ $u_{\Lambda} = 0$ $u_{R} = 0$ $v_A = 12/61(Fb^3/EJ)$ $v_c = 12/61(Fb^3/EJ)$ $V_{DDC} = 12/61(Fb^3/EJ)$ $V_{R} = 0$ $\phi_{DDC} = 1/366(Fb^2/EJ)$ $\varphi_{\Delta} = -24/61(Fb^{2}/EJ)$ $\varphi_{\rm C} = 14/183({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$ $\varphi_{R} = 0$



 $u_A = ?$ $\varphi_A = ?$


 $v_{BBA} = ?$

 $u_B = ?$ $\phi_{BBA} = ?$

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$

 $EJ_{CD} = 3/4EJ$

 $EJ_{CA} = EJ$



 $\uparrow \downarrow \downarrow$

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} $% \left(x_{YZ}\right) =\left(x_{YZ}\right) +\left(x_{YZ}$

Curvatura θ asta CD positiva se convessa a destra con inizio C.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A


Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BA.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B su asta BA.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$



DEFORMATA (coordinate locali)
AB y(x)EJ =CD y(x)EJ =CA y(x)EJ =SPOSTAMENTI ASSOLUTI $V_C =$ $\varphi_C =$


 $\phi_C = V_A = U_A = \phi_A = \phi_A = 0$

 $u_B = \phi_{BBA} = 0$

SPOSTAMENTI NODALI

 $\begin{array}{lll} u_{A}=&&u_{B}=&u_{C}=\\ v_{A}=&v_{BBA}=&v_{C}=\\ \phi_{A}=&\phi_{BBA}=&\phi_{C}=\\ \end{array}$

 $u_D = v_D = \phi_D = 0$



 $X = W_{DC}$

DETERMINAZIONE DELLA DEFORMATA ELASTICA

Costanti di integrazione: $\phi_{AB} K_{AB} \phi_{CD} K_{CD} \phi_{CA} K_{CA}$

Relazioni di congruenza

$$y'_{AB}(0) - y'_{CA}(b) = 0$$

$$y'_{CD}(0) - y'_{CA}(0) = 0$$

 $y'_{CD}(b) = 0$

$$y_{AB}(b) + 1/4H_Bb^3/EJ = 0$$

 $y_{CD}(b) = 0$

 $y_{CA}(0) = 0$

 $y_{CA}(b) - y_{AB}(0) = 0$

 $M_{AB} = 3/4Fx - 3/4Fb + 1/2Xx/b - 1/2X$

EJy'' = 9/8Fx - 9/8Fb + 3/4Xx/b - 3/4X

 $EJy' = 9/16Fx^2 - 9/8Fbx + 3/8Xx^2/b - 3/4Xx + EJ\phi_{AB}$

 $EJy = 3/16Fx^3 - 9/16Fbx^2 + 1/8Xx^3/b - 3/8Xx^2 + EJ\phi_{AB}x + EJK_{AB}$

 $M_{CD} = X$

 $EJy'' = -4EJ\theta + 4/3X$

 $EJy' = -4EJ\theta x + 4/3Xx + EJ\phi_{CD}$

 $EJy = -2EJ\theta x^{2} + 2/3Xx^{2} + EJ\phi_{CD}x + EJK_{CD}$

 $M_{CA} = -9/4Fx + 3/2qx^2 + 1/2Xx/b - X$

 $EJy'' = -9/4Fx + 3/2qx^2 + 1/2Xx/b - X$

 $EJy' = -9/8Fx^2 + 1/2qx^3 + 1/4Xx^2/b - Xx + EJ\phi_{CA}$

 $EJy = -3/8Fx^3 + 1/8qx^4 + 1/12Xx^3/b - 1/2Xx^2 + EJ\phi_{c_0}x + EJK_{c_0}$

Condizioni al contorno

	$\left[\begin{array}{c} \phi_{AB} b \end{array}\right]$	K_{AB}	$\phi_{CD} b$	K_{CD}	$\phi_{\text{CA}} b$	K_{CA}	Xb ² /EJ		[qb⁴/EJ	αTb]	
y' _{AB}	1	0	0	0	-1	0	3/4		-5/8	0	
y' _{CD}	0	0	1	0	-1	0	0		0	0	
y' _{DC}	0	0	1	0	0	0	4/3		0	4	
y_{BA}	1	1	0	0	0	0	-3/8	=	9/16	0	
y_{DC}	0	0	1	1	0	0	2/3		0	2	
y_{CA}	0	0	0	0	0	1	0		0	0	
V	0	-1	0	0	1	1	-5/12		1/4	0	

Soluzione

		[Fb³/EJ]
ϕ_{AB} b		51/404
$\phi_{CD}b$		194/101
$\phi_{CA}b$		194/101
K _{AB}	=	825/808
K _{CD}		-97/101
K _{CA}		0
Xb²/EJ		315/202

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = 825/808Fb^3 + 51/404xFb^2 - 927/808x^2Fb + 309/808x^3F$

BA $y(x)EJ = 309/808Fb^3 + 825/808xFb^2 - 309/808x^3F$

 $CD y(x)EJ = -97/101Fb^3 + 194/101xFb^2 - 97/101x^2Fb$

DC $y(x)EJ = -97/101x^{2}Fb$

 $CA y(x)EJ = 194/101xFb^2 - 315/404x^2Fb - 99/404x^3F + 1/8x^4q$

AC y(x)EJ = 825/808Fb³ -51/404xFb² -309/404x²Fb -103/404x³F +1/8x⁴q

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_c = 97/101(Fb^3/EJ)$

 $\varphi_{\rm C} = 194/101({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $v_{A} = 97/101(Fb^{3}/EJ)$

 $u_{\Delta} = 825/808(Fb^{3}/EJ)$

 $\varphi_{\Lambda} = 51/404(Fb^2/EJ)$

 $V_{BBA} = 97/101(Fb^3/EJ)$

 $u_B = 309/808(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{BBA} = -825/808(Fb^2/EJ)$

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_A = 825/808(Fb^3/EJ)$

 $u_B = 309/808(Fb^3/EJ)$


 $u_C = 0$

 $v_A = 97/101(Fb^3/EJ)$ $\phi_A = 51/404(Fb^2/EJ)$ $V_{BBA} = 97/101(Fb^3/EJ)$ $\phi_{BBA} = -825/808(Fb^2/EJ)$ $v_C = 97/101(Fb^3/EJ)$ $\phi_C = 194/101(Fb^2/EJ)$

 $u_D = 0$

 $v_{D} = 0$

 $\varphi_D = 0$



 $q_{AC} = -2q = -2F/b$ $\theta_{AB} = 4\theta = 4\alpha T/b = 4bF/EJ$ $k_D = EJ/b^3$ $u_{\Delta} = ?$ $\varphi_A = ?$

 $u_C = ?$ $V_C = ?$

 $\varphi_{\rm C} = ?$

 $u_{DDC} = ?$ $V_D = ?$

 ϕ_{DDC} = ? EJ_{AB} = 3/4EJ

 $EJ_{AC} = EJ$

 $EJ_{CD} = 3/2EJ$



Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DC.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo D

Calcolare la rotazione assoluta del nodo D su asta DC.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

↑<u>+</u>↓





DEFORMATA (coordinate locali)
AB y(x)EJ =
AC y(x)EJ =
CD y(x)EJ =

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $u_A =$ $\phi_A =$ $u_C =$

 $v_c =$

 $\phi_C = u_{DDC} =$

V_D =

 $\varphi_{DDC} =$

 $\varphi_A =$


SPOSTAMENTI NODALI


 $\mathbf{u}_{\mathsf{A}} = \mathbf{v}_{\mathsf{A}} = \mathbf{v}_{\mathsf{A}}$


 $V_B = \phi_B =$


 $u_C = v_C = \phi_C = 0$


 $u_{DDC} = v_{D} = \phi_{DDC} = 0$











 $X = W_{BA}$

DETERMINAZIONE DELLA DEFORMATA ELASTICA

Costanti di integrazione: $\varphi_{AB} K_{AB} \varphi_{AC} K_{AC} \varphi_{CD} K_{CD}$

Relazioni di congruenza

$$y'_{AB}(0) - y'_{AC}(0) = 0$$

$$y'_{AB}(b) = 0$$

$$y'_{AC}(b) - y'_{CD}(0) = 0$$

 $y_{\Delta B}(b) = 0$

 $y_{AC}(0) = 0$

 $y_{CD}(0) - y_{AC}(b) = 0$

 $y_{CD}(b) + V_D b^3 / EJ = 0$

 $M_{AB} = X$

 $EJv'' = 4EJ\theta + 4/3X$

EJy' = $4EJ\theta x + 4/3Xx + EJ\phi_{AB}$

 $EJy = 2EJ\theta x^{2} + 2/3Xx^{2} + EJ\phi_{AB}x + EJK_{AB}$

 $M_{AC} = 3/2Fx - qx^2 + 1/2Xx/b - X$

 $EJy'' = 3/2Fx - qx^2 + 1/2Xx/b - X$

 $EJy' = 3/4Fx^2 - 1/3qx^3 + 1/4Xx^2/b - Xx + EJ\phi_{AC}$

 $EJy = \frac{1}{4}Fx^3 - \frac{1}{12}qx^4 + \frac{1}{12}Xx^3/b - \frac{1}{2}Xx^2 + EJ\phi_{AC}x + EJK_{AC}$

 $M_{CD} = -1/2Fx + 1/2Fb + 1/2Xx/b - 1/2X$

EJy'' = -1/3Fx + 1/3Fb + 1/3Xx/b - 1/3X

 $EJy' = -1/6Fx^2 + 1/3Fbx + 1/6Xx^2/b - 1/3Xx + EJ\phi_{CD}$

 $EJy = -1/18Fx^3 + 1/6Fbx^2 + 1/18Xx^3/b - 1/6Xx^2 + EJ\phi_{CD}x + EJK_{CD}$

Condizioni al contorno

	$[\phi_{AB} b$	K_{AB}	$\phi_{AC}b$	K_{AC}	$\phi_{CD} b$	K_{CD}	Xb ² /EJ		[qb⁴/EJ	αTb	
y' _{AB}	1	0	-1	0	0	0	0		0	0]	
y' _{BA}	1	0	0	0	0	0	4/3		0	-4	
y' _{CA}	0	0	1	0	-1	0	-3/4		-5/12	0	
y_{BA}	1	1	0	0	0	0	2/3	=	0	-2	
y_{AC}	0	0	0	1	0	0	0		0	0	
y _{CD}	0	0	-1	-1	0	1	5/12		1/6	0	
Vpo	0	0	0	0	1	1	-11/18		-11/18	0	

Soluzione

$$\begin{bmatrix} \phi_{AB}b \\ \phi_{AC}b \\ \phi_{CD}b \\ K_{AB} \\ K_{AC} \\ K_{CD} \\ Xb^2/EJ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -47/24 \\ -47/24 \\ -151/384 \\ 47/48 \\ 0 \\ -443/384 \\ -49/32 \end{bmatrix}$$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = 47/48Fb^3 - 47/24xFb^2 + 47/48x^2Fb$

BA $y(x)EJ = 47/48x^{2}Fb$

AC $y(x)EJ = -47/24xFb^2 + 49/64x^2Fb + 47/384x^3F - 1/12x^4q$

 $CA y(x)EJ = -443/384Fb^3 + 151/384xFb^2 + 81/128x^2Fb + 27/128x^3F - 1/12x^4q$

CD y(x)EJ = -443/384Fb³ -151/384xFb² +27/64x²Fb -9/64x³F

DC $y(x)EJ = -81/64Fb^3 - 11/384xFb^2 + 9/64x^3F$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $u_{\Lambda} = -47/48(Fb^{3}/EJ)$

 $\varphi_{\Lambda} = -47/24(Fb^2/EJ)$

 $u_c = -47/48(Fb^3/EJ)$

 $v_c = -443/384(Fb^3/EJ)$

 $\varphi_{\rm C} = -151/384({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $u_{DDC} = -47/48(Fb^3/EJ)$


 $v_D = -81/64(Fb^3/EJ)$

V_D = -01/04(1 D /L3)

 $\phi_{DDC} = 11/384(Fb^2/EJ)$

SPOSTAMENTI NODALI

$$\begin{array}{llll} u_A = -47/48(Fb^3/EJ) & u_B = 0 & u_C = -47/48(Fb^3/EJ) & u_{DDC} = -47/48(Fb^3/EJ) \\ v_A = 0 & v_B = 0 & v_C = -443/384(Fb^3/EJ) & v_D = -81/64(Fb^3/EJ) \\ \phi_A = -47/24(Fb^2/EJ) & \phi_B = 0 & \phi_C = -151/384(Fb^2/EJ) & \phi_{DDC} = 11/384(Fb^2/EJ) \end{array}$$



 $\begin{aligned} &q_{AB} = -4q = -4F/b \\ &\theta_{CD} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ \\ &k_B = EJ/b^3 \\ &u_C = ? \\ &\phi_C = ? \end{aligned}$

$$u_A = ?$$

 $v_A = ?$

$$v_A = ?$$
 $\phi_A = ?$
 $u_{BBA} = ?$
 $v_B = ?$

$$\varphi_{\text{BBA}} = ?$$

$$EJ_{AB} = EJ$$

 $EJ_{CA} = 3/2EJ$

$$EJ_{CD} = 4/3EJ$$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$



Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta CD positiva se convessa a destra con inizio C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo B


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B su asta BA.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

<u>|</u>



D C



DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ =

CA y(x)EJ =

CD y(x)EJ =

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $u_c =$

 $\varphi_{C} =$

 $u_A =$

 $V_A =$

 $\phi_A =$

 $u_{BBA} =$

 $V_B =$

 $V_A =$

 $\varphi_A =$

 $\phi_{BBA} =$

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_A = u_{BBA} = u_{BBA}$


V_B =

 $\varphi_{BBA} =$

 $u_C = v_C = \phi_C = 0$

 $V_D = \phi_D = 0$

 $u_D =$



 $X = W_{DC}$

DETERMINAZIONE DELLA DEFORMATA ELASTICA

Costanti di integrazione: $\varphi_{AB} K_{AB} \varphi_{CA} K_{CA} \varphi_{CD} K_{CD}$

Relazioni di congruenza

$$y'_{AB}(0) - y'_{CA}(b) = 0$$

$$y'_{CA}(0) - y'_{CD}(0) = 0$$

$$y'_{CD}(b) = 0$$

$$y_{AB}(0) - y_{CA}(b) = 0$$

$$y_{AB}(b) - V_{B}b^{3}/EJ = 0$$

 $y_{CA}(0) = 0$

 $y_{CD}(b) = 0$

$$M_{AB} = -Fx - Fb + 2qx^2 + 1/2Xx/b - 1/2X$$

$$EJy'' = -Fx - Fb + 2qx^2 + 1/2Xx/b - 1/2X$$

 $EJy' = -1/2Fx^2 - Fbx + 2/3qx^3 + 1/4Xx^2/b - 1/2Xx + EJ\phi_{AB}$

 $EJy = -1/6Fx^3 - 1/2Fbx^2 + 1/6qx^4 + 1/12Xx^3/b - 1/4Xx^2 + EJ\phi_{AB}x + EJK_{AB}$

 $M_{CA} = -Fx + 1/2Xx/b - X$

EJy'' = -2/3Fx + 1/3Xx/b - 2/3X

 $EJy' = -1/3Fx^2 + 1/6Xx^2/b - 2/3Xx + EJ\phi_{CA}$

 $EJy = -1/9Fx^3 + 1/18Xx^3/b - 1/3Xx^2 + EJ\phi_{CA}x + EJK_{CA}$

 $M_{CD} = X$

 $EJy'' = -EJ\theta + 3/4X$

EJy' = -EJ θ x +3/4Xx +EJ ϕ _{CD}

 $EJy = -1/2EJ\theta x^{2} + 3/8Xx^{2} + EJ\phi_{CD}x + EJK_{CD}$

Condizioni al contorno

	$[\phi_{AB} b$	K_{AB}	$\phi_{CA}b$	K_{CA}	$\phi_{CD}b$	K_{CD}	Xb ² /EJ		[qb⁴/EJ	αTb]	
y' _{AB}	1	0	-1	0	0	0	1/2		-1/3	0	
y' _{CA}	0	0	1	0	-1	0	0		0	0	
y' _{DC}	0	0	0	0	1	0	3/4		0	1	
\mathbf{y}_{AB}	0	1	-1	-1	0	0	5/18	=	-1/9	0	
y_{BA}	1	1	0	0	0	0	-2/3		7/2	0	
y_{CA}	0	0	0	1	0	0	0		0	0	
y_{DC}	0	0	0	0	1	1	3/8		0	1/2	

Soluzione

$$\begin{bmatrix} \phi_{AB}b \\ \phi_{CA}b \\ \phi_{CD}b \\ K_{CA} \\ K_{AB} \\ Xb^2/EJ \\ K_{CD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Fb^3/EJ \\ 949/636 \\ 317/212 \\ 317/212 \\ 0 \\ 997/636 \\ -35/53 \\ -317/424 \end{bmatrix}$$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ = 997/636Fb³ +949/636xFb² -71/212x²Fb -47/212x³F +1/6x⁴q

BA $y(x)EJ = 283/106Fb^3 - 131/159xFb^2 - 283/636x^3F + 1/6x^4q$

 $CA y(x)EJ = 317/212xFb^2 + 35/159x^2Fb - 47/318x^3F$

 $AC y(x)EJ = 997/636Fb^3 - 949/636xFb^2 - 71/318x^2Fb + 47/318x^3F$

 $CD v(x)EJ = -317/424Fb^3 + 317/212xFb^2 - 317/424x^2Fb$

DC $y(x)EJ = -317/424x^2Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $u_c = 317/424(Fb^3/EJ)$

 $\varphi_{\rm C} = 317/212({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $u_{\Lambda} = 317/424(Fb^{3}/EJ)$

 $v_{\Lambda} = -997/636(Fb^3/EJ)$

 $\phi_A = 949/636(Fb^2/EJ)$

 $u_{BBA} = 317/424(Fb^3/EJ)$


 $v_B = -283/106(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{BBA} = 131/159(Fb^2/EJ)$

SPOSTAMENTI NODALI

$$\begin{array}{lll} u_A = 317/424(Fb^3/EJ) & u_{BBA} = 317/424(Fb^3/EJ) & u_C = 317/424(Fb^3/EJ) & u_D = 0 \\ v_A = -997/636(Fb^3/EJ) & v_B = -283/106(Fb^3/EJ) & v_C = 0 & v_D = 0 \\ \phi_A = 949/636(Fb^2/EJ) & \phi_{BBA} = 131/159(Fb^2/EJ) & \phi_C = 317/212(Fb^2/EJ) & \phi_D = 0 \end{array}$$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


Calcolare lo spostamento verticale del nodo D su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare la rotazione assoluta del nodo D su asta DC.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano





DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ =

AC y(x)EJ =

CD y(x)EJ =

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $V_A =$

 $\phi_A =$

 $v_c =$

 $u_c =$

 $\varphi_C =$

 $V_{DDC} =$

 $u_D =$

 $\varphi_{DDC} =$

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_B =$

v_B =

 $\varphi_B =$

 $u_C = v_C =$

 $\varphi_C =$

 $u_D =$


 $u_A =$


 $V_A =$

 $\varphi_A =$

 $V_{DDC} =$

 $\varphi_{DDC} =$





 $X = W_{BA}$

DETERMINAZIONE DELLA DEFORMATA ELASTICA

Costanti di integrazione: $\phi_{AB} K_{AB} \phi_{AC} K_{AC} \phi_{CD} K_{CD}$

Relazioni di congruenza

$$y'_{AB}(0) - y'_{AC}(0) = 0$$

 $y'_{AB}(b) = 0$

 $y'_{AC}(b) - y'_{CD}(0) = 0$

 $y_{\Delta B}(b) = 0$

 $y_{AC}(0) = 0$

 $y_{CD}(0) - y_{AC}(b) = 0$

 $y_{CD}(b) - 1/2H_Db^3/EJ = 0$

 $M_{AB} = X$

EJy" = EJ θ +2/3X

 $\mathsf{EJy'} = \mathsf{EJ}\theta x + 2/3\mathsf{X} x + \mathsf{EJ}\phi_{\mathsf{AB}}$

 $EJy = 1/2EJ\theta x^{2} + 1/3Xx^{2} + EJ\phi_{AB}x + EJK_{AB}$

 $M_{AC} = 3/4Fx + 1/2Xx/b - X$

EJy'' = 9/16Fx + 3/8Xx/b - 3/4X

 $EJy' = 9/32Fx^2 + 3/16Xx^2/b - 3/4Xx + EJ\phi_{AC}$

 $EJy = 3/32Fx^3 + 1/16Xx^3/b - 3/8Xx^2 + EJ\phi_{AC}x + EJK_{AC}$

 $M_{CD} = 3/4Fx + 3/4Fb - 3/2qx^2 + 1/2Xx/b - 1/2X$

 $EJy'' = 3/8Fx + 3/8Fb - 3/4qx^2 + 1/4Xx/b - 1/4X$

 $EJy' = 3/16Fx^2 + 3/8Fbx - 1/4qx^3 + 1/8Xx^2/b - 1/4Xx + EJ\phi_{CD}$

 $EJy = 1/16Fx^3 + 3/16Fbx^2 - 1/16qx^4 + 1/24Xx^3/b - 1/8Xx^2 + EJ\phi_{CD}x + EJK_{CD}$

Condizioni al contorno

	$[\phi_{AB} b$	K_{AB}	$\phi_{AC}b$	K_{AC}	$\phi_{CD} b$	K_{CD}	Xb ² /EJ		[qb⁴/EJ	αTb]
y' _{AB}	1	0	-1	0	0	0	0		0	0
y' _{BA}	1	0	0	0	0	0	2/3		0	-1
y' _{CA}	0	0	1	0	-1	0	-9/16		-9/32	0
y_{BA}	1	1	0	0	0	0	1/3	=	0	-1/2
y_{AC}	0	0	0	1	0	0	0		0	0
y_{CD}	0	0	-1	-1	0	1	5/16		3/32	0
VDC	0	0	0	0	1	1	-1/3		-21/16	0

Soluzione

$$\begin{bmatrix} \phi_{AB}b \\ \phi_{AC}b \\ \phi_{CD}b \\ K_{AB} \\ K_{CD} \\ K_{CD} \\ Xb^2/EJ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -56/61 \\ -56/61 \\ -277/488 \\ 28/61 \\ 0 \\ -767/976 \\ -15/122 \end{bmatrix}$$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = 28/61Fb^3 - 56/61xFb^2 + 28/61x^2Fb$

BA $y(x)EJ = 28/61x^{2}Fb$

 $AC y(x)EJ = -56/61xFb^2 + 45/976x^2Fb + 21/244x^3F$

 $CA y(x)EJ = -767/976Fb^3 + 277/488xFb^2 + 297/976x^2Fb - 21/244x^3F$

 $CD y(x)EJ = -767/976Fb^3 -277/488xFb^2 +99/488x^2Fb +7/122x^3F -1/16x^4q$

DC $y(x)EJ = -141/122Fb^3 + 117/488xFb^2 + 47/244x^3F - 1/16x^4q$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_{A} = 28/61(Fb^{3}/EJ)$

 $\varphi_{\Lambda} = -56/61(Fb^2/EJ)$

 $v_C = 28/61(Fb^3/EJ)$

 $u_c = 767/976(Fb^3/EJ)$

 $\varphi_{\rm C} = -277/488({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $v_{DDC} = 28/61(Fb^3/EJ)$

 $u_D = 141/122(Fb^3/EJ)$

D = 141/122(1 D /L3)

 $\phi_{DDC} = -117/488(Fb^2/EJ)$

SPOSTAMENTI NODALI

 $\begin{array}{lll}
 u_A = 0 & u_B = 0 \\
 v_A = 28/61(Fb^3/EJ) & v_B = 0 \\
 \phi_A = -56/61(Fb^2/EJ) & \phi_B = 0
 \end{array}$


 $u_{C} = 767/976(Fb^{3}/EJ)$ $v_{C} = 28/61(Fb^{3}/EJ)$

 $\phi_{\rm C} = -277/488({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $u_D = 141/122(Fb^3/EJ)$

 $v_{DDC} = 28/61(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{DDC} = -117/488(Fb^2/EJ)$






$$v_{DDC} = ?$$

 $u_D = ?$

$$\phi_{DDC} = ?$$
 $EJ_{AB} = 4/3EJ$

$$EJ_{CD}^{AB} = 2EJ$$





Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


Calcolare lo spostamento verticale del nodo D su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare la rotazione assoluta del nodo D su asta DC.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano





SPOSTAMENTI ASSOLUTI

DEFORMATA (coordinate locali)

 $V_A =$

AB y(x)EJ =CD y(x)EJ =AC y(x)EJ =

 $\phi_A =$

 $v_c =$

 $u_c =$

 $\phi_C = v_{DDC} =$

 $u_D =$

α_D −

 φ_{DDC} =

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_B =$

 $V_B =$

 $\varphi_B =$

 $u_C = v_C =$

 $\varphi_{C} =$

 $u_D =$


 $u_A =$


 $V_A =$

 $\varphi_A =$

 $V_{DDC} =$

 $\phi_{DDC} =$





 $X = W_{BA}$

DETERMINAZIONE DELLA DEFORMATA ELASTICA

Costanti di integrazione: φ_{AB} K_{AB} φ_{CD} K_{CD} φ_{AC} K_{AC}

Relazioni di congruenza

$$y'_{AB}(0) - y'_{AC}(0) = 0$$

 $y'_{AB}(b) = 0$

 $y'_{CD}(0) - y'_{AC}(b) = 0$

 $y_{AB}(b) = 0$

 $y_{CD}(b) + 1/2H_Db^3/EJ = 0$

 $y_{AC}(0) = 0$

 $y_{AC}(b) - y_{CD}(0) = 0$

 $M_{AB} = X$

 $EJv'' = -2EJ\theta + 3/4X$

EJy' = $-2EJ\theta x + 3/4Xx + EJ\phi_{AB}$

 $EJy = -EJ\theta x^2 + 3/8Xx^2 + EJ\phi_{AB}x + EJK_{AB}$

 $M_{CD} = Fx + Fb - 2qx^2 + 1/2Xx/b - 1/2X$

 $EJy'' = 1/2Fx + 1/2Fb - qx^2 + 1/4Xx/b - 1/4X$

 $EJy' = \frac{1}{4}Fx^2 + \frac{1}{2}Fbx - \frac{1}{3}qx^3 + \frac{1}{8}Xx^2/b - \frac{1}{4}Xx + EJ\phi_{CD}$

 $EJy = \frac{1}{12}Fx^3 + \frac{1}{4}Fbx^2 - \frac{1}{12}qx^4 + \frac{1}{24}Xx^3/b - \frac{1}{8}Xx^2 + \frac{1}{24}FJ\phi_{CD}x + \frac{$

 $M_{AC} = Fx + 1/2Xx/b - X$

EJy'' = 1/3Fx + 1/6Xx/b - 1/3X

 $EJy' = 1/6Fx^2 + 1/12Xx^2/b - 1/3Xx + EJ\phi_{AC}$

 $EJy = \frac{1}{18Fx^3} + \frac{1}{36Xx^3/b} - \frac{1}{6Xx^2} + EJ\phi_{AC}x + EJK_{AC}$

Condizioni al contorno

	$\left[\begin{array}{c} \phi_{AB} b \end{array}\right]$	K_{AB}	$\phi_{CD}b$	K_{CD}	$\phi_{AC}b$	K_{AC}	Xb ² /EJ		[qb⁴/EJ	αTb]	
y' _{AB}	1	0	0	0	-1	0	0		0	0	
y' _{BA}	1	0	0	0	0	0	3/4		0	2	
y' _{CD}	0	0	1	0	-1	0	1/4		1/6	0	
y_{BA}	1	1	0	0	0	0	3/8	=	0	1	
y_{DC}	0	0	1	1	0	0	-1/3		-7/4	0	
y_{AC}	0	0	0	0	0	1	0		0	0	
Vca	0	0	0	-1	1	1	-5/36		-1/18	0	

Soluzione

$$\begin{bmatrix} Fb^{3}/EJ \\ \phi_{AB}b \\ \phi_{AC}b \\ \phi_{CD}b \\ K_{AB} \\ K_{CD} \\ K_{AC} \\ Xb^{2}/EJ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/64 \\ -1/64 \\ -25/48 \\ 1/128 \\ -1/3 \\ 0 \\ 43/16 \end{bmatrix}$$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = 1/128Fb^3 - 1/64xFb^2 + 1/128x^2Fb$

BA $y(x)EJ = 1/128x^{2}Fb$

CD $y(x)EJ = -1/3Fb^3 - 25/48xFb^2 - 11/128x^2Fb + 25/128x^3F - 1/12x^4q$

DC $y(x)EJ = -53/64Fb^3 + 169/384xFb^2 + 53/384x^3F - 1/12x^4q$

 $AC y(x)EJ = -1/64xFb^2 - 43/96x^2Fb + 25/192x^3F$

 $CA y(x)EJ = -1/3Fb^3 + 25/48xFb^2 - 11/192x^2Fb - 25/192x^3F$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_A = 1/128(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{\Lambda} = -1/64(Fb^{2}/EJ)$

 $v_c = 1/128(Fb^3/EJ)$

 $u_{c} = -1/3(Fb^{3}/EJ)$

 $\phi_{\rm C} = -25/48({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $v_{DDC} = 1/128(Fb^3/EJ)$

 $u_D = -53/64(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{DDC} = -169/384(Fb^2/EJ)$

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_{\Lambda} = 0$ $u_{R} = 0$ $v_{A} = 1/128(Fb^{3}/EJ)$ $V_{R} = 0$ $\varphi_{\Delta} = -1/64(Fb^2/EJ)$ $\varphi_{R} = 0$ $u_c = -1/3(Fb^3/EJ)$

 $v_c = 1/128(Fb^3/EJ)$ $\phi_{\rm C} = -25/48({\rm Fb}^2/{\rm EJ})$

 $u_D = -53/64(Fb^3/EJ)$

 $v_{DDC} = 1/128(Fb^3/EJ)$

 $\phi_{DDC} = -169/384(Fb^2/EJ)$