

PROTOCOLO DE ENSAYO DE RUTINA TRANSFORMADOR BIFASICO

Nº de Serie 720.7006.03

Potencia Frecuencia		kVA Hz	Refr	rigeración : O	NAN			-	ses : 2 plaridad : Si		
PERDIDAS E	N VACIO Y CO	DRRIENTE D	E EXCITACION								
Frecuencia [Hz] 50	Alime Terminal BT	ntación Voltaje 231	16	I1 [A] 1,0		[iente de E A] ,0	xcitación % 0,95	Pérd	idas en Vacío [W] 102,0	
PERDIDAS E	N CARGA Y T	ENSION DE	IMPEDANCIA								
Frecuencia [Hz] 50	Alimentación Derivación 23000		Corriente de CC [A]	Voltaje de CC [V] 962,0	Ens Vcc 4,2	: %		[W] \ 4,0		; Wcc [W] 422,1	
RESISTENCIA DE ENROLLADOS						DERIVACIONES					
Derivación No.	Resistencias H1 - H2	de Alta Tensi		x 10 ^{- 0} comedio a 75 °C			Voltaje [V] 24150 23000		Corriente [A] 1,0 1,1		
2	161,7			203,8			21850 20700		1,1 1,2		
	Resistencias X1 - X2	de Baja Tens		x 10 ⁻³ omedio a 75 °C			19550 Voltaje [V]		1,3 Corriente		
ВТ	10,3			13,0			231		108,2		
ENSAYOS DIELECTRICOS						RESISTENCIA DE AISLACION					
Voltaje Apl Alta Tensid Baja Tensi Voltaje Ind Alim. por E	licado kV ón 50 ión 10 lucido V	s 60 60 s 48	Hz 50 50 Hz 125	*		Temp. Entre AT - B ⁻ AT - TI BT - TI	ERRA	:	Mohms 336000 212000 65500		
El error de transformación medido en cada derivación es menor al 0.5%. Este protocolo sirve como garantía por /2 meses a contar de la fecha de entrega del transformador.					Pe En Pre	Volúmen de Aceite : 61 L Peso total : 217 kg Envasado en : Transformadores TUSAN S.A. Probado en : Transformadores TUSAN S.A. FECHA : 11/07/2018					
EL LÍQUIDO AISLANTE NO CONTIENE BIFENILOS POLICLORADOS PCBs											

LABORATORIO

TRANSFORMADORES TUSAN S.A.

Codigo: FO-GO-TS-16 Revision: Nº 0