

Connectiques
J4
Connector_Conn_01x08_Male
alim_relai
comm_electro
A1
A4
A6
A7
+5V
GND
enable
dir_Z
dir_Y
dir_X
step_Z
step_Y
step_X
J2
alim_relai
probe
limit_Z
limit_Y
limit_X
J3
alim_drivers
J1
Connector_Conn_01x02_Male
Alimentation
J10
350432-1
comm_fraise
alim_drivers
regulateur_buck
U2
IN+
IN-
OUT+
OUT-
alim_arduino
TP1
TestPoint
U1
LM317_TO3
VI
VO
ADJ
R1
330
R2
2.7k
C1
1µF
C2
10µF
U3
TP3
alim_rpi
TP2
Arduino
alim_arduino
+3V3
+5V
VIN
RX
TX
step_X
step_Y
step_Z
dir_X
dir_Y
dir_Z
enable
limit_X
limit_Y
limit_Z
fraise
D16
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
start
coolant
probe
Arduino_Nano_v2.x
Connector_Raspberry_Pi_2_3
J5
R7
1k
R8
2.2k
GPIO14/TXD
GPIO15/RXD
GPIO16
GPIO17
GPIO18/PWM0
GPIO19/MISO1
GPIO20/MOSI1
GPIO21/SCLK1
GPIO22
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO26
GPIO27
ID_SD/GPIO0
ID_SC/GPIO1
SDA/GPIO2
SCL/GPIO3
GCLK0/GPIO4
GCLK1/GPIO5
GCLK2/GPIO6
CE1/GPIO7
CE0/GPIO8
MISO0/GPIO9
MOSI0/GPIO10
SCLK0/GPIO11
PWM0/GPIO12
PWM1/GPIO13
Raspberry pi
Affichage alimentation
D3
LED
D2
R3
R4
Commande de la fraiseuse
R5
10k
R9
1k
Q1
BS170
Q2
IRF9540N
R6
2.2k
D5
comm_electro
comm_fraise
IUT Nantes
Sheet: /
File: CharlyRobot.sch
Title: CharlyRobot Commande
Size: A4
Date: 2020-06-02
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1
Id: 1/1