

PROCEDIMIENTO PSTHSyM – 11/13**16.- PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACION FEHACIENTE DE LAS LINEAS QUE SE ENCUENTRAN DESENERGIZADAS****1. Objetivo :**

Este Procedimiento tiene como principal objetivo dar los lineamientos para que Gerentes / Jefes y/o Supervisores y/o Capataces y/o Responsables de Tareas notifiquen en forma fehaciente al personal que integran los grupos de trabajo sobre cuáles son las líneas que se encuentran desenergizadas en el sector de trabajo donde desarrollarán las tareas.

2. Alcance:

De aplicación general para Infraestructura - Energía, Transporte y Logística y Obras e Ingeniería para todas las tareas que involucren la desenergización y energización de líneas de MT y AT.-

En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras directivas de la Recursos Humanos emitidas por la Coordinación Higiene, Seguridad y Servicio Médico o por la Infraestructura-Energía.

3. Responsabilidades:

Los Gerentes / Jefes y/o Supervisores y/o Capataces y/o Responsables de Tareas de las Areas Involucradas serán los responsables de cumplir y hacer cumplir este Procedimiento como así también hacerlo del conocimiento de todo el personal a su cargo.

4. Referencias:

- Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario N° 351/79
- Ley 24.557 Riesgos del Trabajo y normativa en vigencia
- Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo de UGOFE S.A. – LGR
- Manuales y Procedimientos de la Gcia.Dto. Energía de la Gcia. Infraestructura.

5. Definiciones:

5.1. Planilla Notificación Fehaciente de las líneas desenergizadas: Es una notificación fehaciente para todo el personal que compone un grupo de trabajo para informar sobre que líneas de MT y AT se encuentran desenergizadas.

6. Desarrollo:

6.1. Los Jefes y/o Supervisores y/o Capataces y/o Responsables de tareas, antes de dar comienzo con los trabajos confeccionará la Planilla “ Notificación fehaciente de las líneas desenergizadas” (Ver ANEXO 1) , donde se dejara asentado :

LINEA, SECTOR, HORA, KM/ESTACION/ PIQUETE

6.2. El personal integrante del grupo de trabajo asentará el Nombre y Apellido, Legajo y firmará dicha notificación.

6.3. Si ante una eventualidad (Desperfectos, emergencias, etc.) que deban atender y que interrumpan y varíen la condición en la que fue confeccionada la Planilla “Notificación fehaciente de las líneas desenergizadas – (Inicio del Corte de Energía)” , el Jefe y/o

Supervisor y/o Capataz y/o Responsable de tareas, notificará al personal del grupo de trabajo la Finalización del Corte de Energía, en donde quedará asentado :

LINEA , SECTOR, HORA, KM/ESTACION/ PIQUETE.

El personal integrante del grupo de trabajo asentará el Nombre y Apellido, Legajo y firmará la notificación.

7. ANEXO 1

7.1. El Jefe y/o Supervisor y/o Capataz y/o Responsable de tarea, será quien confeccione la planilla de “ Notificación fehaciente de las líneas desenergizadas”