

conjugado en 5- - par, se puede considerar que la suna de las contribuciones dans angulares desde el polo en 5= p2 y el cevo en 5= 21 harry el punto de proveba permanece ignal. Si el ponto de proveba esta en el lugar de las vances entunces la suna de d'a, - 41 y - 02 debe ser ignal a I 180° (2411), donde 01-(+1++2)= ±180°(24+1) 41: 180° - 42 + \$1 -180° - 42 + \$4 El angulo de salida es enfonces : 41 - 180° - 42 + 61 = 100° - 90° + 55° = 145° Ponde el angulo de portida del polo en 5 = - p2 es -145° 3. Deferminar el punto de ruptura: Un punto de suptora existe donde un parde vamas del lugar de las vaires se fucionan a medida que Kaumenta. Para este problema, el punto de viptura se prede encontrar de la signente manera: K= -52+25+3 0 5+2 tenemos: N (25+2) (5+2) - (62+25+3) ds (S+2)2 lo que da Resolvendo la ecuación se obtieno: mbu suo su sentrario 20 of un poly complex se during hours el ci S= - 3,7320 0 5 = - 0,2680

Se descura que 5=-3,7320 esta en el lugar de las varres, por la tambo D = 2 12 este es un punto de ruptura veal. En 5:13,7320, el valor de ganancia correspondiente es V: 5,4641 4. Trazar un diagrama de lugar de lus raices, basado en la información objevida en los pasos anteriores: Se deben encontrair various pour proceda y encor en reel punto de vuptura y los polos complejos de laro abierto. (Para facilitar el tuarado del lugar de las varces, se debe encontrar la dirección en la que se debe mover el ponto de proeba somando mentalmente los cambios en los angulos de les poles y ievos) Fl valur de la ganancia d'en cualquier ponto del lugar de las raices se puede encontrar aplicando la condició de magnified o utilizando MATLAB, Il value de u para el cual los polos completos conjugados cervados frenen una vazen de amovfiquamiente 4º 97 se puede hallar ubicando los varies, y calculando el valor de X K= (S+1-1/2)(S+1+1/2) con 5=- 1,67 + 17,7 el valor de K: 1,34 Se observa que en este sistema el lugar de las valles en el plano complejo es parte de un circula. Dichas lugares circulares no ocurren en la mayoria de las sistemas. Los lugares de varices circulares predon ocurrir en sistemas que unvolucion des polos y un cero, des polos y des ceros, e un polo y des terros Para mostror la ocurrencia de un lugar de valees encular, se viccesta

devivor la ecuación para el lugar de las unices, la condición del angulo es:

LSH2 - LSH1-112 - LSH1+112 - ±180°(24/1)

SI S = T+ IN SE suitifuge en la ulima ecución de oses E - 20 L T+2+jw - LT+1+jw-1121-LT+1+jw+jr21 + + 180°(24+1) se prede escribir cemo: I so object japon 201 36 repul so proportion in varor tan-1 (w+12) - tan-1 (w+12) - tan-1 (w+12) = +1200 (1421) tan 1 ( w + 12 ) + fan 1 ( w + 12 ) : fan 1 ( w ) + 180°(2 K + 1) Usando la signinte velución para les tangentes de ambas ladas fan (xty): fan x = fany 1 = fan x fany se obtiene tan [ fan 1 (w-12) + fan 1 (w+ 12) ] = fan [ fan 1 (w) + 150" (24+1)] W- 12 + W + 12 W ±0 1- (W- 12) (W+ 12) 415 1 1 W X0 4+5 se puede simplificar como al stochas respectivo me de me como al sto executive appreciate to consider at anomal a alphanes HATLAN warmed 2w (T+1) - w value He H payer of the little police (1+1)2-(w2-1) 5+2 A be moved a vonstales w[(T+2)2+w2-3]:0 711+ 1+ 2 3 3 1+ + 2 > + X In ultima ecoación es equivalente a con 50- 169 + 103 ch valor WEO 0 (7+2)2+w2 = (13)2 Istas dos ecuaciones son las ecuaciones del lugar de las valies para el sertema se observa que la primera enación con wo es la evanió para el eje veal. El eje vent desde 50-2 hosta 5:- La conversande a un lugar de las vapres para NZa a segunda econtión es la de un circulo con contro en s=-2 w=0 4 valle I you a 13. fear of in parte del circulo a la requerda de los polos complejes conjugades converponde a un logar de varies para 120 de la parte restante para 1 negotivo.