1 Incertitudes

1.1 Classification d'incertitudes

- 1. Incertitudes structurées (paramétriques)
 - Paramètres avec tolérances, dérives thermiques, etc.
 - Famille de modèles, le modèle nominal fait partie de cette famille.
 - L'ordre et la structure du modèle ne changent pas !
- 2. Incertitudes non structurées
 - Modes non modélisées, p.ex. dynamique des capteurs/actionneurs.
 - L'incertitude non structurée peut être modélisé par une fonction de transfert inconnue $\Delta(s)$, mais bornée en amplitude $||\Delta||_{\infty} < M \to \text{Famille de modèles}$.
 - L'ordre de la famille de modèle peut changer

1.2 Perturbation additive

jimg src="FiguresTypora/image-20220602100435357.png" alt="image-20220602100435357" style="zoom:25"

$$||\Delta_a||_{\infty} < \frac{1}{||\frac{C}{1 + P_0 C}||_{\infty}}$$

Plus le pic de la boucle ouverte sera faible plus on aura de possibilité de travailler avec des incertitudes.

1.3 Perturbation multiplicative

$$||\Delta_m||_{\infty} < \frac{1}{||\frac{P_0C}{1+P_0C}||_{\infty}} = \frac{1}{||T||_{\infty}}$$

Bruit sur un capteur

1.4 Optimisation général

Trouver un régulateur C(s) qui tolère un maximum d'incertitude $||\Delta||_{\infty}$ donc qui minimise le pic en boucle ouverte