# TCL1 - fiche d'examen

Sébastien Deriaz

S1

## 1 Fonctions de transfert

## 1.1 Simplification mathématique

Régles de base pour la simplification des fonctions de transfert (1er ou 2ème ordre)

- éviter les divisions multiples (dénominateur au dénominateur)
- mettre en évidence les facteurs
- ne pas développer les facteurs. Exemple :  $\frac{\frac{1}{j\omega C}\not\to -j\frac{1}{\omega C}}{(j\frac{\omega}{\omega_0})^2\not\to -\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$

## 1.2 Fonctions de transfert du premier ordre

Pour la factorisation de la fonction de transfert on va chercher à obtenir les termes du 1er ordre suivants :

$$\begin{array}{cccc} K & \to & \mathrm{gain} \\ j\frac{\omega}{\omega_0} & \to & \mathrm{pas} \ \mathrm{un} \ \mathrm{filtre} \\ 1+j\frac{\omega}{\omega_0} & \to & \mathrm{pas} \ \mathrm{un} \ \mathrm{filtre} \\ \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} & \to & \mathrm{Passe-bas} \\ & & & & \\ \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} & \to & \mathrm{Passe-haut} \end{array}$$

#### 1.3 Fonctions de transfert du deuxième ordre

Une fonction de transfert du deuxième ordre sera toujours de la forme

$$\frac{N}{1+\frac{1}{Q}j\frac{\omega}{\omega_0}+\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Avec un N différent pour chaque circuit.

Pour les filtres parfaits on va chercher à obtenir un N dans les exemples suivants :

$$\begin{array}{ccc} 1 & \to & \text{Passe-bas} \\ \frac{1}{Q}j\frac{\omega}{\omega_0} & \to & \text{Passe-bande} \\ \left(j\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 & \to & \text{Passe-haut} \\ + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 & \to & \text{Coupe-bande} \end{array}$$

Si N n'est pas dans les 4 filtres parfaits ci-dessus, c'est un filtre imparfait


## 2 Bode

Pour représenter une fonction de transfert sur un graph de Bode il faut :

- factoriser la fonction en termes du 1er ordre
- transformer les pulsations  $\frac{1}{Q}j\frac{\omega}{\omega_0} \to j\frac{\omega}{\omega_1}$
- représenter les asymptotes du module de chaque facteur
- représenter les asymptotes de l'argument de chaque facteur

## 2.1 Esquisse du bode module


Pour dessiner le bode module, on doit d'abord identifier l'allure de l'asymptote de chaque facteur



Le facteur K va créer une ligne horizontale à 20log(K)

### 2.2 Esquisse du bode argument

L'allure de chaque argument se dessine de la façon suivante



Les facteurs  $j\frac{\omega}{\omega_0}$  et  $\frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_0}}$  dessinent des lignes horizontales à  $+\frac{\pi}{2}$  et  $-\frac{\pi}{2}$  respectivement Le facteur K n'influe en rien le déphasage

# 2.3 Exemple

$$\frac{K j \frac{\omega}{\omega_0} \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_1}\right)}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_2}\right) \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_3}\right)}$$

$$K = \frac{1}{10} \quad \omega_0 = 10 \quad \omega_2 = 10^2 \quad \omega_1 = 10^3 \quad \omega_3 = 10^4$$

