

Feature Importance (Random Forest Variants)
d_y (mm)
d_x (mm)
Cap gap (μm)
C_J (fF)
L_{ro} (mm)
Finger cnt.
Finger len.
L_J (nH)
RF-50
RF-100
RF-200
RF-100-d5
RF-100-d10
RF-100-bal
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Gini Importance