State machine diagram with states 0 and 1.

State 0 self-loop: @8, @14, @22, @23, @24, @25, @26, @29, @37, @46, @49, @50, @51, @52, @55, @56, @62, @63, @64, @65, @72, @78, @81, @82, @83, @86, @89, @90, @91, @97, @98, @99, @100

Transition 0 → 1: @1, @3, @9, @15, @27, @30, @38, @47, @53, @57, @60, @66, @68, @73, @79, @84, @87, @92, @95

Transition 1 → 0: @2, @7, @13, @21, @28, @36, @45, @48, @54, @59, @61, @67, @71, @77, @80, @85, @88, @94, @96

State 1 self-loop: @4, @5, @6, @10, @11, @12, @16, @17, @18, @19, @20, @31, @32, @33, @34, @35, @39, @40, @41, @42, @43, @44, @58, @69, @70, @74, @75, @76, @93