

施工報告書



施工実施日	2026年6月19日
施工現場	齊藤マンション 様


西武消毒株式会社

西武消毒株式会社 城東支店
〒135-0003 東京都江東区猿江1-22-2
TEL 03-6240-2364 FAX 03-6240-2398

担当者: 石橋奉樹

<https://www.seibu-s.co.jp/>

1 植え込みへの薬剤散布処理



2 外壁沿い植え込みへの薬剤散布



3 建物基礎際の植え込みへの処理



4 排水溝際の植え込みへの処理



5 地面（土壌面）への薬剤散布



施工概要

本日は、お申し出いただきましたご不安・ご不満にお応えするため、建物外周の植え込みおよび土壌面を対象に薬剤散布処理を実施いたしました。外壁沿い・建物基礎際・排水溝周辺など、害虫が潜伏・侵入しやすい箇所を重点的に処理し、現状の改善に努めております。今後も効果を継続して維持するため、定期的な点検と必要に応じた追加処理を実施してまいりますので、お気づきの点やご不安がございましたらどうぞお気軽にお申し付けください。

施工内容

- 建物外周の植え込み（外壁沿い・建物基礎際・排水溝周辺）への薬剤散布処理
- 建物周辺の地面（土壌面）への薬剤散布処理

免責事項

※西武消毒の作成した見積書に記載の見積金額は、あらかじめ提示した施工内容（見積書または報告書、施工計画書など施工内容が記載されたもの。以下、「施工内容」）に記載の施工を行うために必要な全額を提示したものです。施工内容と異なる施工について、発注者が施工実施を明確に依頼し、施工が実施された場合は追加費用が発生します。

※施工内容について再処理・再施工を要請される場合は再処理・再施工を行う必要性和妥当性について調査を行います。調査の結果が以下2点の場合の再処理・再施工の実施は別途費用となります。

- あらかじめ提示した施工内容と十分に同等の内容で施工されていると認められる場合。
- 弊社の責めに帰すことのできない不可抗力による施工内容の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行であると認められる場合。

※害虫獣の発生には発生要因があります。発生要因に対して十分な施工が出来ない場合、あるいは発生要因を取り除くことが出来ない場合は再発することがあります。

※害虫獣の侵入は侵入経路があります。侵入経路を遮断できない場合、あるいは衣類・荷物などと一緒に持ち込まれる場合、侵入を止めることは出来ません。

以上