

# 测试系统的特性分析

### General Characteristics of Measurement Systems






### 2.4 常见测试系统的动态特性分析

- 2.4.1 测试系统中环节的串联与并联
- 2.4.2 零阶系统动态特性分析
- 2.4.3 一阶系统动态特性分析
- 2.4.4 二阶系统动态特性分析



#### 口 环节的串联





当串联连接的环节间无能量交换时, 串联后系统的 传递函数:

$$H(s)=H_1(s) H_2(s) \cdots H_n(s) \neq \prod_{i=1}^n H_i(s)$$


#### 频率响应函数:

$$H(j\omega)=\prod_{i=1}^n H_i(j\omega)$$

幅频特性:  $A(\omega)=\prod_{i=1}^n A_i(\omega)$ 

相频特性:  $\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_{i}(\omega)$ 







#### N个环节并联后系统的传递函数:


$$H(s)=H_1(s)+H_2(s)+\cdots+H_n(s)+\sum_{i=1}^n H_{i}(s)$$

#### 频率响应函数:

$$H(j\omega)=\sum_{i=1}^{n}H_{i}(j\omega)$$




$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$





### 2.4.2 零阶系统动态特性分析





零阶传感器的输出和输入同步变化,因此不存在动 态误差和延迟——理想情况。(无惯性系统,比例系统)


静态灵敏度



#### 1. 传递函数







(a) 弹簧-阻尼系统

(b) RC电路



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{vs + 1}$$

(c) 液体温度计




#### 2. 频率响应函数

将 $s=j\omega$ 代入传递函数的表达式,可得:

$$\begin{cases} H(j\omega) = \frac{1}{j\omega \tau + 1} \\ A(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\tau \omega)^2}} \\ \varphi(\omega) = -\arctan(\omega \tau) \end{cases}$$






- $\Box$  一个低通环节。当 $\omega$ 远小于1 $\pi$ 时,幅频响应才接近于1。
- □ 当 $\omega$ = 1/ $\tau$ 幅频特性降为原来的0.707(即-3dB),相位角滞后45 $^{\circ}$ ,时间常数 $\tau$ 决定了测试系统适应的工作频率范围。
- □ 为了减小系统的动态误差,增大工作频率范围,应尽可能 采用时间常数小的测试系统。



#### 3. 对阶跃输入信号的响应

输入 
$$X(t)=\left\{\begin{array}{ll} 0 & (t\leq 0) \\ A & (t>0) \end{array}\right.$$
  $X(s)=\frac{A}{s}$ 

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{vs+1} \cdot \frac{A}{s} = A(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/v})$$
  $y(t) = A(1 - e^{-t/v})$ 



$$t = \mathbf{t}, y(t) = A^{\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_0}}\right)} = 0.632A$$

$$t = 4\tau, y(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 0.982A$$



### 例 题

- 例1 用某一阶系统测量100Hz的正弦信号。
  - (1) 如果要求限制振幅误差在5%以内,则时间常数v

应取多少?

即要求1-*A*(ω)≤0.05

$$\delta = \left| \frac{A_1 - A_0}{A_1} \right| = |1 - A(\omega)|$$
 【答案】  $\tau \le 5.23 \times 10^{-4}$ s

(2) 若用具有该时间常数的同一系统作50Hz信号的测试,此时的振幅误差和相角差各是多少?

$$\delta = 1 - \frac{1}{\sqrt{(\omega v)^2 + 1}}$$

【答案】δ=1.32%;φ=-9<sup>0</sup>19'50''

$$\varphi = arctan(-\omega v) = arctan(-2\pi f v)$$



### 例 题

例2 设一阶系统的时间常数 $\tau$ =0.1s,问:输入信号频率  $\omega$ 为多大时其输出信号的幅值误差不超过6%?

$$\delta = \left| \frac{A_1 - A_0}{A_1} \right| = |1 - A(\omega)|$$
 【答案】  $\omega \le 3.63$  rad/s

结论:一阶系统亚确定后,若规定一个允许的幅值误差,则可确定其测试的最高信号频率 $\omega_h$ ,该系统的可用频率范围为 $0\sim\omega_h$ 。 反之,若要选择一阶系统,必须了解被测信号的幅值变化范围和频率范围,根据其最高频率 $\omega_h$ 和允许的幅值误差去选择或设计一阶系统。



### 例 题

例3 已知某测试系统传递函数为  $H(s)=\frac{1}{1+0.5s}$  当输入信号为 $x_1$ =4sin $\pi$ t时,求系统稳态输出。

$$y(t) = A(ω) \times 4\sin[πt+φ(ω)]$$
= 0.537×4sin(πt-57.52)
= 2.15sin(πt-57.52)