

测试系统的特性分析


General Characteristics of Measurement Systems






理想测试系统

- ➢ 输入量与输出量呈唯一的、稳定的对应 关系,且最好是线性关系;
- > 输出量能实时反映输入量的变化。





实际测试系统



各种影响测试系统的因素



2 测试系统的特性分析

- 2.1 测试系统的静态特性
- 2.2 测试系统的动态数学模型
- 2.3 实现不失真测试的条件
- 2.4 常见测试系统动态特性分析
- 2.5 测试系统动态特性参数的测定



2.1 测试系统的静态特性

- □静态特性是指测试系统在稳态信号作 用下,其输出-输入关系;
- 口衡量测试装置静态特性的重要指标有 四个:


```
线性度(Linearity);
灵敏度(Sensitivity);
迟 滞 (Hysteresis);
重复性 (Repeatability)。
```



2.1.1 线性度

测试系统的实际输入-输出关系对于


理想的线性关系的偏离程度即为线性度。






2.1.2 灵敏度

被测量的单位变化引起的输出变化量。系统在静态条件下响应量的变化Δy和与之相对应的输入量变化Δx的比值。



$$S_n = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = slope$$




$$S_{n} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$



2.1.2 灵敏度


某型热电偶的标定曲线





2.1.3 迟滞

亦称滞后或回程误差,表征测量系统在全量程范围内,输入量由小到大(正行程)与由大到小(反行程)标定曲线不重合的程度。




$$\delta_{\rm H} = \frac{\Delta y_{\rm H,max}}{y_{\rm FS}} \times 100\%$$

$$\Delta y_{\mathrm{H,max}} = max(\bar{y}_{\mathrm{u,i}}, \bar{y}_{\mathrm{d,i}})$$



2.1.4 重复性

测量系统在同一工作条件下,同一测点,按同一方向作全量程多次重复测量时,其测量结果的不一致程度。



$$\delta_{\rm R} = \frac{t\sigma}{y_{\rm FS}} \times 100\%$$

σ --- 标准偏差

t — 置信系数(t取2时, 置信概率为95.4%;t取3时, 置信概率为99.73%。)



2.1 测试系统的静态特性

产品型号: CLBSB 板环式拉压力传感器


□ 主要技术指标

- □ 测量范围: 0-1000kg
- □ 输出灵敏度: 1.5-2.0V/V
- □ 非线性: 0.02级; 0.05级; 0.1级
- □ 迟滞: 0.02级; 0.05级; 0.1级
- □ 重复性: 0.02级; 0.05级; 0.1级
- □ 综合精度: 0.03级; 0.1级
- □ 零点温度系数: <0.05% F.S
- □ 灵敏度温度系数: <0.05% F.S
- 口 输入阻抗: $685\pm30\Omega$; 输出阻抗: $650\pm5\Omega$
- □ 激励电压: 10V (或12V);工作温度: -20~80°C





2.1 测试系统的静态特性






准确度、精确度、精密度

精密度 (precision)

准确度(trueness)

精确度(accuracy)







思考

1. 传感器的重复性和灵敏度优先考虑哪个?

2. 精度与精密度,误差,灵敏度意义一样吗?